2-zone electric solid top

M*L***E*AO

Date/Approval: 20.02.2014 zih

DOC N° 82.8120.03

			Height			Quantity						
			700	800	250	800			850	900		
Spare part	**Alias**	**Designation**				1S	CB	2S	CB	1S	CB	2S
0G4212	75.5000.05	Spacers for Sparta	x	x	x	6	6	6	6	6	6	6
0G6221	82.7014	Sparta mainboard	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G6242	82.9013	Off-9 step switch + 10k potentiometer	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6247	82.7009	Sealing turning handle	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6369	82.9124.01	0°x6.0 turning handle with adapter	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0K5155	75.2012.01	Fuse clamp	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G5814	712 344362.01	5x20 1A F fuse	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0KI362	72.5938.04	Green indicator lamp	x	x	x				2			
0KI364	72.5938.08	Green insert fittings d=10mm	x	x	x				2			
0G6246	82.7015	Eurotas display	x	x	x	2	2	2		2	2	2
0G6251	86.7257	3KW 230V solid top heating element	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5934	87.9046	TC bottom left sensor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5935	87.9045	TC bottom right sensor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6181	82.9044.02	L2000 Sparta potentiometer cable	x	x	x				2			
0G6274	82.7159	60x60x25 // 12VDC/3.5W axial fan	x	x	x	2	2		2	2	2	
0G6338	82.7382	60x60x25 622M 12VDC/1W axial fan	x	x	x			3				3

2-zone electric solid top, Ecotop

M*L***E*AO

Date/Approval: 20.02.2014 zih

DOC N° 82.8120.03

			Height			Quantity						
			700	800	250	800			850	900		
Spare part	**Alias**	**Designation**				1S	CB	2S	CB	1S	CB	2S
0G4212	75.5000.05	Spacers for Sparta	x	x	x	6	6	6	6	6	6	6
0G6221	82.7014	Sparta mainboard	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G6242	82.9013	Off-9 step switch + 10k potentiometer	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6247	82.7009	Sealing turning handle	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6369	82.9024.01	0°x6.0 turning handle with adapter	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0K5155	75.2012.01	Fuse clamp	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G5814	712 344362.01	5x20 1A F fuse	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0KI362	72.5938.04	Green indicator lamp	x	x	x				2			
0KI364	72.5938.08	Green insert fittings d=10mm	x	x	x				2			
0G6246	82.7015	Eurotas display	x	x	x	2	2	2		2	2	2
0G6251	86.7257	3KW 230V solid top heating element	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5934	87.9046	TC bottom left sensor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5935	87.9045	TC bottom right sensor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6181	82.9044.02	L2000 Sparta potentiometer cable	x	x	x				2			
0G6274	82.7159	60x60x25 // 12VDC/3.5W axial fan	x	x	x	2	2		2	2	2	
0G6338	82.7382	60X60X25 622M 12VDC/1W ventilator	x	x	x			3				3

4-zone electric solid top

M*L*****AO

Date/Approval: 20.02.2014 zih

DOC N° 82.8120.03

			Height			Quantity						
			700	800	250	800			850	900		
Spare part	**Alias**	**Designation**				1S	CB	2S	CB	1S	CB	2S
0G4212	75.5000.05	Spacers for Sparta	x	x	x	12	12	12	12	12	12	12
0G6221	82.7014	Sparta mainboard	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6242	82.9013	Off-9 step switch + 10k potentiometer	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6247	82.7009	Sealing turning handle	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6242	82.9024.01	0°x6.0 turning handle with adapter	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0K5155	75.2012.01	Fuse clamp	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G5814	712 344362.01	5x20 1A F fuse	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0KI362	72.5938.04	Green indicator lamp	x	x	x	4	4	4		4	4	4
0KI364	72.5938.08	Green insert fittings d=10mm	x	x	x	4	4	4		4	4	4
0G6246	82.7015	Eurotas display	x	x	x				4			
0G6251	86.7257	3KW 230V solid top heating element	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6252	82.7166	1KW 230V solid top heating element	x	x	x					4	4	4
0G4645	1 115 1757	K3-14X027 + K2-E230 contactor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5935	87.9045	TC bottom right sensor	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8
0G6181	82.9044.02	L2000 Sparta potentiometer cable	x	x	x				4			
0G6274	82.7159	60x60x25 // 12VDC axial fan	x	x	x	2	2		2	2	2	
0G6338	82.7382	60X60X25 622M (1W) ventilator	x	x	x			3				3

4-zone electric solid top, Ecotop

M*L*****AO

Date/Approval: 20.02.2014 zih

DOC N° 82.8120.03

			Height			Quantity						
			700	800	250	800			850	900		
Spare part	**Alias**	**Designation**				1S	CB	2S	CB	1S	CB	2S
0G4212	75.5000.05	Spacers for Sparta	x	x	x	12	12	12	12	12	12	12
0G6221	82.7014	Sparta mainboard	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G6242	82.9013	Off-9 step switch + 10k potentiometer	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6247	82.7009	Sealing turning handle	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6242	82.9024.01	0°x6.0 turning handle with adapter	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0K5155	75.2012.01	Fuse clamp	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0G5814	712 344362.01	5x20 1A F fuse	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
0KI362	72.5938.04	Green indicator lamp	x	x	x	4	4	4		4	4	4
0KI364	72.5938.08	Green insert fittings d=10mm	x	x	x	4	4	4		4	4	4
0G6246	82.7015	Eurotas display	x	x	x				4			
0G6251	86.7257	3KW 230V solid top heating element	x	x	x	4	4	4	4	4	4	4
0G6252	82.7166	1000X900 230V solid top heating elemen	x	x	x					4	4	4
0G4645	1 115 1757	K3-14X027 + K2-E230 contactor	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2
0G5935	87.9045	TC bottom right sensor	x	x	x	8	8	8	8	8	8	8
0G6181	82.9044.02	L2000 Sparta potentiometer cable	x	x	x				4			
0G6274	82.7159	60x60x25 // 12VDC axial fan	x	x	x	2	2		2	2	2	
0G6338	82.7382	60X60X25 622M (1W) ventilator	x	x	x			3				3