


Instalační příručka

Odstřed'ovací jednotka pračky

WH6–20LAC, WH6–27LAC, WH6–33LAC
Clarus Vibe

Typ W3....



Obsah

Obsah

1	Bezpečnostní opatření	5
1.1	Obecné bezpečnostní informace	6
1.2	Pouze pro komerční používání	6
1.3	Copyright	6
1.4	Symboly	6
2	Záruční podmínky a výjimky	7
3	Technické údaje	8
3.1	WH6–20LAC, WH6–27LAC, WH6–33LAC	8
3.2	Technické údaje	9
3.3	Připojení	9
4	Nastavení	10
4.1	Rozbalení	10
4.2	Pokyny pro recyklaci obalu	12
4.3	Umístění	13
4.4	Mechanická instalace	13
5	Připojení vody	15
6	Tvrdost vody a dávkování	16
6.1	WH6–20LAC	16
6.2	WH6–27LAC	17
6.3	WH6–33LAC	18
7	Připojení vnějších přívodních systémů	19
7.1	Jetsave a Dosave	19
7.1.1	Připojení trubky	19
8	Vypouštění vody	20
9	Elektrické připojení	21
9.1	Elektroinstalace	21
9.2	Elektrická připojení	22
9.3	Připojení sušičky s feritem	23
9.3.1	WH6–20LAC, WH6–27LAC, WH6–33LAC	23
9.4	Připojení pračky	24
9.5	Konektor s koncovým odporem	25
10	Připojení páry	26
11	Při prvním spuštění	27
12	Kontrola funkce	28
13	Informace o likvidaci	29
13.1	Likvidace spotřebiče na konci životnosti	29
13.2	Likvidace obalového materiálu	29

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej mohly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebudou pod dohledem nebo nedostanou instrukce k obsluze zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se sušičkou nebudou hrát.
- Spotřebič, který jste si koupili, je určen k použití v domácnosti a podobných místech: (IEC 60335-2-7) v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; na farmách; pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; v penzionech typu „bed and breakfast“, společných prostorách nájemních domů nebo v prádelnách.

1.1 Obecné bezpečnostní informace

Pračka je určena pouze pro praní s použitím vody.

Neostříkejte pračku proudem vody z hadice.

Aby se zabránilo poškození elektroniky (a jiných částí) v důsledku kondenzace vody, je třeba sušičku před prvním uvedením do chodu umístit na dobu 24 hodin v prostorách s pokojovou teplotou.

1.2 Pouze pro komerční používání

Stroj/stroje pokrytý/pokryté touto příručkou je/sou vyrobený/vyrobené pouze pro komerční a průmyslové použití.

1.3 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB společnosti.

1.4 Symboly

	Varování
	Pozor, vysoké napětí
	Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití.

4 Nastavení

4.1 Rozbalení

Odstranění šroubů mezi zařízením a paletou

Poznámka:

Doporučujeme, aby přístroj vybalovaly dvě osoby.

Sudejte boční panely.

Sudejte přední a zadní panel.




fig.X01123

Vyšroubujte šrouby spojující přístroj a paletu.




fig.X01124


Odstaňte spotřebič z palety.

Odstranění přepravních bezpečnostních prvků


Když je zařízení umístěno do konečné nebo téměř konečné polohy, odstraňte čtyři přepravní podpěry. Přepravní podpěry uschovejte pro případ budoucí přepravy zařízení.

Poznámka:

Když jsou přepravní prvky demontované, manipuluje se zařízením opatrně, abyste se vyhnuli poškození zařízení.



Když je zařízení umístěno v konečné poloze, namontujte podpěrné nožičky. (Pokud se zařízení nesmí montovat na podstavec).



4.2 Pokyny pro recyklaci obalu




fig.X02400

Ob- rá- zek	Popis	Kód	Typ
1	Balicí fólie	LDPE 4	Plasty
2	Ochrana rohů	PS 6	Plasty
3	Kartonové obaly	PAP 20	Papír
4	Paleta	FOR 50	Dřevo
5	Šroub	FE 40	Ocel
6	Matice	FE 40	Ocel
7	Plastový pytel	PET 1	Plasty

4.3 Umístění

Umístěte pračku blízko podlahové výpusti nebo otvoru vodovodního odpadního potrubí.

Pračka by měla být umístěna tak, aby byl k dispozici velký pracovní prostor jak pro uživatele, tak pro servisního technika.

Obrázek ukazuje minimální vzdálenost ke zdi a/nebo k jiným zařízením. Nedodržení předepsaných vzdáleností zabrání snadnému přístupu při údržbě a servisu.




fig.X00959

A	25 mm
B	500 mm

4.4 Mechanická instalace

Pokud se zařízení nebude upevňovat k základně, musí být připevněno k podlaze přiloženými rozpínacími šrouby.

Tabulka ukazuje správnou polohu nožiček a bodů vrtání.

Vyznačte a vyvrtejte dva otvory ($\varnothing 10$ mm) přibližně 50 mm hluboko v zobrazených místech (1).




fig.5989C

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
WH6-20LAC	715	545	125	205	595	185	65	125
WH6-27LAC	790	615	115	180	670	175	65	125
WH6-33LAC	900	835	60	140	670	175	60	80

Umístěte pračku nad dva vyvrstané otvory. Otvory jsou v přední části pračky.

Pomocí nožiček zařízení vyrovnejte. Před začátkem vyrovnání zařízení zašroubujte nožičky co nejvíce to jde. Díky tomu bude zařízení stát stabilněji.

Maximální nastavení výšky nožiček je 50 mm.

Do otvorů vyvrstaných v podlaze zasuňte rozpínací šrouby (1). Namontujte podložky a matice a utáhněte utahovacím momentem 5 Nm.



Vodorovné umístění pračky je absolutní nutností, a to ze strany na stranu i zepředu dozadu.
Pak opět instalujte panely.

7 Připojení vnějších přívodních systémů

V závislosti na typu dávkovacího systému, který má být připojen, postupujte podle pokynů přiložených k dávkovačímu systému.

Níže jsou uvedeny některé přípravy možné na zařízení.

7.1 Jetsave a Dosave

7.1.1 Připojení trubky

Zařízení je připraveno pro připojení k dávkovacím systémům Jetsave a Dosave.

Při dodání jsou připojení uzavřená. Připojení, která se mají používat, otevřete vyvrtáním otvoru v místě, kam má být hadice připojena.

Poznámka:


Ujistěte se, že po vrtání nezůstaly na místě žádné hrubé okraje. Při odstraňování hrubých okrajů se ujistěte se, že žádné zbytky nespadnou do sifonového ventilu.

A = \varnothing 17 mm (používá se pro dávkovací systémy).

B = \varnothing 6 mm (používá se pro dávkovací systémy).

C = Používá se pouze pro proplachovací potrubí. (Při objednávce je přiložen samostatný návod k použití).

V závislosti na dávkovači pracího prostředku, která se používá na zařízení, může být pohled ze zadu jeden z níže uvedených příkladů.



Vždy připojte hadice na přípojkách (A) hadicovou svorkou.

Pro připojení (B); pokud jsou hadice vyrobeny z měkkého materiálu, jako je silikon nebo podobný materiál, použijte kabelovou spojku pro upevnění hadice k přípojce. Pokud jsou hadice vyrobeny z tvrdého materiálu, nedoporučujeme používat kabelovou sponu k utažení připojení.

Poznámka:

Externí dávkovacího zařízení se musí připojovat jen pro práci s tlakem čerpadla a ne s tlakem sítě.

8 Vypouštění vody

K vypouštěcímu potrubí zařízení připojte 75 mm trubku nebo gumovou hadici tak, aby měla spád. Hadice nebo potrubí nesmí být ostře zahnuto, aby bylo zajištěno dobré vypouštění.

Spotřebič se může vypouštět do odtoku nebo do uzavřeného odtokového systému. V každém případě se ujistěte, že dodržujete veškeré platné národní a místní předpisy týkající se instalatérského systému.




fig.5330

9 Elektrické připojení

9.1 Elektroinstalace



Elektroinstalaci musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.



Spotřebiče s motory regulovanými frekvencí mohou být nekompatibilní s určitými typy jističe svodového proudu. Je důležité vědět, že spotřebiče jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vysokou úroveň osobní bezpečnosti, a proto nejsou nutné položky externích zařízení, jako jsou jističe svodového proudu, ale jsou doporučované. Pokud stále chcete připojit svůj spotřebič přes jistič svodového proudu, nezapomeňte na následující:

- obraťte se na autorizovanou instalacní firmu, která zajistí výběr vhodného typu jističe a jeho správnou kapacitu
- z důvodu maximální spolehlivosti připojte přes ochranný jistič pouze jednu sušičku
- důležité je správné připojení uzemňovacího drátu.

V případech, kdy zařízení není osazeno univerzálním pólovým spínačem, je potřeba spínač nainstalovat.

V souladu s pravidly zapojení: namontujte před pračku pólový spínač, čímž usnadníte servisní a instalacní práce.

Připojovací kabel musí být zavěšený v mírném oblouku.

Při připojování ke svorkovnici musíte kabel 10–11 mm odizolovat. Kabelový prostor musí být alespoň 0,5 mm² a nevíce než 4 mm² (AWG12/AWG20). Typ používané svorkovnice je s pružinovými svorkami.

9.3 Připojení sušičky s feritem

9.3.1 WH6-20LAC, WH6-27LAC, WH6-33LAC

Pro dosažení schválené úrovně EMC je nutné použít ferit, který je součástí výše uvedených zařízení. (To platí pouze pro zmíněné typy sušiček.)

Před připojením k zařízení musí být ochranný vodič (PE) ovinut kolem feritu.

Při přípravě napájecího svazku dbejte na to, aby zemnící kabel (PE) byl delší než ostatní kabely, jak ukazuje tabulka.

Velikost kabelu	L	protáhnout x krát
AWG14 nebo 2,5 mm ²	230 mm	x 4
AWG12 nebo 4 mm ²	250 mm	x 4
AWG10 nebo 6 mm ²	270 mm	x 4
AWG8 nebo 10 mm ²	290 mm	x 4
AWG6 nebo 16 mm ²	330 mm	x 4
AWG4 nebo 25 mm ²	490 mm	x 4




fig.X01516

Jakmile jste připravili napájecí kabelový svazek podle údajů v tabulce, protáhněte zemnící kabel (PE) feritem a pak připojte všechny kabely podle pokynů v části "Připojení zařízení".




fig.X01360A

9.4 Připojení pračky

Připojte uzemnění a ostatní vodiče podle tabulky.

Jednofázové připojení		Třífázové připojení	
1NAC		3AC	
1AC		3N AC	
1N/1		3N AC	

Jednofázové spotřebiče mohou být napájeny buď zapojením mezi fází a nulovým vodičem nebo zapojením mezi dvěma fázemi.

Příklad:

Jednofázové spotřebiče na 220-240 V mohou být napájeny z rozvodu 380 V, 400 V či 415 V buď zapojením mezi fází a nulovým vodičem nebo z rozvodu 220 V, 230 V či 240 V zapojením mezi dvěma fázemi.

9.5 Konektor s koncovým odporem

Pokud nesmí být k zařízení připojeny žádné externí dávkovací systémy, musí být na zadní straně zařízení připojen uzavřený konektor se zakončovacím odporem.

- Připojte konektor s zakončovacím odporem k připojení B.






fig.X01168A

10 Připojení páry


Vstupní potrubí připojené k pračce musí být opatřeno ručním uzavíracím ventilem, který usnadňuje instalaci a servisní práce. Připojovací hadice musí být typu ISO/1307-1983 nebo ekvivalentní.

Velikost připojení u filtru: DN 15 (BSP 1/2").

Odmontujte vrchní panel (A). Odmontujte plášť (B).



Namontujte k parnímu ventilu mazničku. Připevněte parní ventil k pračce. Nasadte mazničku, sítko a koleno. Pozor na správný směr sítka. Připojte ke kolenu parní hadici. Zkontrolujte, zda na připojené parní hadici nejsou žádné ostré ohyby.



Připojte hadici s vodiči mezi parní ventil a pračku. Připojte vodiče k parnímu ventilu. Připojte uzemňovací kabel k uzemňovací svorce. Připojte konektor kabelu „HEAT“ do vývodu „HEAT“ na I/O kartě.




fig.6604B

Požadovaný tlak páry:

- minimální: 50 kPa (0,5 kp/cm²)
- maximální: 800 kPa (8 kp/cm²)
- doporučený: 600 kPa (6 kp/cm²)

Poznámka:

Přístroj s parním ohřevem je určen jen k použití čisté páry.

11 Při prvním spuštění

Jakmile dokončíte instalaci a poprvé zapnete zařízení, budete muset provést následující nastavení. Postupujte podle pokynů na displeji. Jakmile dokončíte jedno nastavení, automaticky vstoupíte do dalšího.

Pokud je instalace provedena na veřejném prostranství, je povoleno vybrat pouze následující segmenty:

- Byt - automatické dávkování
- Byt - ruční dávkování
- Bytový dům - rohožky
- Samoobslužná prádelna Wascomat
- Samoobslužná prádelna Mench
- Kemp/přístav
- Jiná samoobslužná prádelna

12 Kontrola funkce



Tyto činnosti musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Kontrola funkce musí být provedena po dokončení instalace a před použitím sušičky.

Otevřete ruční ventily přívodu vody.

Spusťte program.

- Zkontrolujte, zda se buben normálně otáčí a nevydává neobvyklé zvuky.
- Zkontrolujte těsnost připojení přívodu vody a odtoku vody.
- Zkontrolujte, zda voda protéká zásobníkem pracího prostředku.
- Zkontrolujte, zda dvírka nelze během spuštěného programu otevřít.

Připravena k použití

Jestliže jsou všechny zkoušky v pořádku, přístroj je nyní připraven k použití.

Jestliže jedna ze zkoušek selhala nebo pokud zjistíte nedostatky nebo závady, spojte se prosím s vaší místní servisní organizací nebo prodejcem.

13 Informace o likvidaci

13.1 Likvidace spotřebiče na konci životnosti


Před likvidací stroje se ujistěte, že jste pečlivě zkontrolovali jeho fyzický stav, a zejména všechny části konstrukce, které se mohou během likvidace rozpadnout nebo prasknout.

Součásti stroje musí být zlikvidovány odděleně podle různých vlastností (např. kovy, oleje, mazadla, plasty, pryž atd.).

V různých zemích jsou v platnosti různé předpisy, proto dodržujte ustanovení zákonů a příslušných orgánů v zemi, kde probíhá likvidace.

Spotřebič musí být většinou převezen do specializovaného sběrného centra.

Demontujte spotřebič, rozdělte součásti podle jejich chemických vlastností; uvědomte si, kompresor obsahuje mazací olej a chladicí kapalinu, které lze recyklovat, a že chladicí zařízení a komponenty tepelného čerpadla jsou speciální odpady, které lze spojit s městským odpadem.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:

Při sešrotování stroje se musí zničit také CE značení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

13.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

PE	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none">• Vnější obal• Sáček s pokyny
PP	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none">• Popruhy
PS	Polystyrenová pěna: <ul style="list-style-type: none">• Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com