

SkyLine Sokkoló Hűtő



Kezelői karbantartási útmutató



1 Hűtőtér tisztítása

Futasson le egy Higiénia ciklust a nap végén.



2 Lefolyó dugó

Tisztítsa meg langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át, és hagyja teljesen megszáradni.



3 Maghőmérő

Tisztítsa meg langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át fertőtlenítőszeres vízzel.



4 Front panel, Ajtó és Ajtó tömítés

Papírtörkövel távolítsa el minden szilárd, rácsöppent vagy ráfröccsent szennyeződést; ezután tisztítsa meg kézzel, langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át tiszta vízzel.



5 Tálcatartó kocsi

Ha Electrolux Professional Sütővel együtt használja, tisztítsa meg a sütőben egy tisztítóciklussal; vagy tisztítsa meg langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át, és hagyja teljesen megszáradni.



6 Belső tálcátartó elemek

Távolítsa el a tartóelemeket, és mosógéppben mossa le, vagy kézzel tisztítsa meg langyos, szappanos vízzel, majd öblítse át fertőtlenítőszeres vízzel.



7 Szellőzőrács

Porszívóval távolítsa el a szennyeződéseket.



Külső felületek tisztítása

A külső felületeket mossa át meleg szappanos vízzel. Kerülje a súrolószerek, acélgyapot, kefe vagy kaparókés használatát. Öblítse át tiszta vizes ruhával, majd hagyja megszáradni. Ne használjon klór vagy ammóniaalapú tisztítószereket. Tisztítsa meg a kezelői panelt nedves, puha törölkendővel, ha szükséges, semleges tisztítószer hozzáadásával. Ne mossa a készüléket víz sugárral, vagy magasnyomású mosókészülékkel. A környezetszennyezés csökkentése érdekében használjon legalább 90%-ban biológiailag lebomló termékeket a készülék külső (és, ha szükséges, belső) tisztításához. **Electrolux Professional kiemelten ajánlja az Electrolux Professional által jóváhagyott tisztító, öblítő, és vízkötelenítő szereket a legjobb eredmények eléréséhez, és a készülék hatékonyságának fenntartásához.** A tisztítási műveletekből eredő sérülésekre, melyek a nem megfelelő tisztítószerek használata miatt következnek be, nem vonatkozik a garancia.

A leírt műveletekhez kötelező a Kezelői Utasításban meghatározott Személyes Védőfelszerelések viselése.

Tervezett Karbantartási Programok

A készülék biztonságos és hatékony működésének fenntartásához elengedhetetlen, hogy 12 havonta hivatalos Electrolux Professional szervizpartner által végzett karbantartás legyen elvégezve a gyári ajánlásoknak megfelelően. Kérjük, lépjen kapcsolatba az Electrolux Professional Szerviz Központtal a további karbantartási szerződések részleteiről.

Önnek ajánlva


Ha többet szeretne tudni a Tartozékokról & Fogyóeszközökről

nézze át a katalógusunkat, vagy kérjen információt egy Electrolux Professional Szerviz Partnertől.




Tálcatartó sínek 6-10 GN 1/1-hez sokkoló hűtőkhöz.

Polctartó sín 10 GN 2/1 Sokkoló hűtőkhöz.




093862
(Baloldali BCF 30-50kg-hoz)

093861
(Jobboldali BCF 30-50kg-hoz)



093994
(Baloldali polctartó BCF 70kg-hoz)

093995
(Jobboldali polctartó BCF 70kg-hoz)



Tapadásmentes bevonatú U-tepsik
925000 (20mm mély)
925001 (40mm mély)
925002 (60mm mély)



Tálcatartó Kocsi 20 GN 2/1
63 mm-es sántáv
922044




Tálcatartó Kocsi
16 GN 2/1
80 mm-es sántáv
922046



Bankett kocsi
92 tányérhoz 20 GN 2/1 sütőhöz
85 mm-es távolság
922055



Cukrászati/ pékáru Kocsi
20 GN 2/1 sütőkhöz
- 16 tálcahely
400x600mm
80 mm-es sántáv
922069



Maghőmérő tartó folyadékokhoz
922714

Hibakód	Leírás	Teendő
swcTTm	A maghőmérő nincs az ételbe helyezve	Ha maghőmérséklet beállításra működő ciklust akar futtatni, helyezze be a maghőmérőt az ételbe, különben a ciklus automatikusan átvált időalapú beállításra.
ECoM	Kommunikációs hiba az elektromos kártyák között	- Indítsa újra a készüléket Ki/Bekapcsolással - Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervízt
PFAC	Hibás paraméter értékek	- Indítsa újra a készüléket Ki/Bekapcsolással - Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervízt
PdEF	A gyári paraméter értékek vissza lettek állítva	- Az egyéni beállítások elvesztek. A készülék tovább tud működni - Ha a hiba újra megjelenik, hívja a Szakszervízt
EFnt	Felső elpárologtató ventilátor hiba	- Hívja a Szakszervízt - óGN 1/1 modellek (1 elpárologtató ventilátor): a készülék működésképtelen a hiba kijavításáig - Más modellek (több, mint 1 elpár ventilátor): a készülék tovább működik csökkentett teljesítménnyel (a ciklus végre lesz hajtva, ha legalább 1 ventilátor működik, leáll, ha egy ventilátor sem működik) - STANDBY közben: a hiba nem fordulhat elő
EFnb	Alsó elpárologtató ventilátor hiba	- A készülék tovább működik csökkentett teljesítménnyel (a ciklus végre lesz hajtva, ha legalább 1 ventilátor működik, leáll, ha egy ventilátor sem működik) - STANDBY közben: a hiba nem fordulhat elő - Hívja a Szakszervízt
EFnc	Középső elpárologtató ventilátor hiba	- A készülék tovább működik csökkentett teljesítménnyel (a ciklus végre lesz hajtva, ha legalább 1 ventilátor működik, leáll, ha egy ventilátor sem működik) - STANDBY közben: a hiba nem fordulhat elő - Hívja a Szakszervízt
E1	Hűtőtér szenzor hiba	- Hívja a Szakszervízt - A készülék befejezi a futó ciklust - Újabb ciklus indítása nem lehetséges, cseréltesse ki a szenzort Szakszervízzel
E4	Elpárologtató szenzor hiba	- A készülék működőképes marad, a leolvasztási ciklusok időalapon fognak működni - Hívja a Szakszervízt, és tájékoztassa a kijelzett hibaüzenetről
E14	Külső Elpárologtató szenzor hiba	- A készülék működőképes marad. - Hívja a Szakszervízt, és tájékoztassa a kijelzett hibaüzenetről
E15	Kondenzátor szenzor hiba	- Hívja a Szakszervízt - Blokkolja a készülék működését - A készülékben lévő ételeket távolítsa el!
E16	Túl magas kondenzátor hőmérséklet	- Blokkolja a készülék működését - A készülékben lévő ételeket távolítsa el! - Egy porszívó segítségével tisztítsa meg a hűtőlevegő beszívó rácsot - Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a Szakszervízt
Eprb1 / Eprb6	Maghőmérő szenzor n°1/6 hiba	- A ciklus tovább fut: ha legalább az egyik maghőmérő szenzor működik, akkor a ciklus maghőmérséklet beállítás szerint fog végigfutni - Ha egyik maghőmérő szenzor sem működik, a ciklus átvált időalapú beállításra - STANDBY állapotban: indítható ciklus - Csak időzített ciklusok indíthatóak - Hívja a Szakszervízt
B4	Áramkimaradás	- Az éppen futó ciklus újraindul automatikusan, amikor a tápfeszültség visszatér - Mivel a készülék egy ideig nem működött, ellenőrizze a ciklus kezdeti és befejezési időpontját - Ellenőrizze a készülék csatlakoztatását, és az elektromos tápellátást - Ha a hiba újra előfordul, hívja a Szakszervízt

Hibakód	Leírás	Teendő
Ertc	Lemerült az elem	- A belső óra eleme lemerült. Hívja a Szakszervízt
ECHt	Túl magas hűtőtér hőmérséklet	- A hűtőtér hőmérséklet meghaladta a beállított felső hőmérsékleti korlátot, a hiba késleltetési idő is letelt - A ciklus nem áll le - Ha a hibajelzés akkor sem szűnik meg, amikor a hűtőtér lehűlt, hívja a Szakszervízt
E11	Kompresszor hiba	- A sokkolóhűtő működése blokkolva, csak a kondenzátor ventilátor fog működni - Ellenőrizze a kondenzátor hűtőlevegő bemeneti nyílásának a tisztaságát - Hívja a Szakszervízt
B2	Ajtó nyitva	- Ellenőrizze, hogy az ajtó be van-e záródva rendesen, nem akadályozza valami a záródását - Indítson új ciklust: ha nem indul el a ciklus, illetve, ha a hiba az ajtó zárt állapotában is ki van jelezve, hívja a Szakszervízt

