

# Stoły do prasowania

## FIT1-WC, FIT2-WC



### Właściwości i zalety

- Uniwersalny kształt, do ogólnego zastosowania
- Wbudowane wentylatory podciśnieniowe utrzymują prasowaną odzież na miejscu i suszą tkaninę
- Nadmuchiwanie od strony stołu ułatwia obróbkę końcową lekkich tkanin i okładzin
- Regulacja wysokości stołu zapewnia komfort pracy
- Regulacja mocy nadmuchu i podciśnienia
- Przenośny - łatwość zmiany ustawienia
- Elektryczne żelazko parowe z teflonową stopą i silikonową podstawą
- Pistolet parowy do unoszenia włosa w niektórych tkaninach
- Przystawka do rękawów umożliwia prasowanie nieporęcznych kształtów
- Rama ramienna do przywracania kształtu wypranym marynarkom
- Górna suwnica do węża doprowadzającego parę
- Oświetlenie obszaru roboczego
- Obrotowa podstawa żelazka zwiększa komfort pracy
- Dodatkowe pedały (podciśn./nadmuchiwanie) umożliwiają pracę z obu stron stołu (w modelu FIT1-WC)

### Opcje podstawowe

- Wbudowana wytwornica pary do samodzielnego montażu (standard w modelu FIT2-WC)
- Ramię do odplamiania ułatwia usuwanie plam (alternatywa dla ramy ramiennej)

| Połączenia elektryczne  |                 | FIT1-WC                   | FIT2-WC   |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Napięcie                |                 |                           |           |
| 400 V, 3-fazowe, 50Hz   | kW              | 2                         | 6         |
| 208V-240V 3AC 60Hz      | kW              | 2                         | 6         |
| Podłączenie pary        |                 |                           |           |
| Parowe                  | DN              | 8                         | -         |
| Ciśnienie pob. pary     | kPa             | 300-500                   | -         |
| Zużycie pary            | kg/h            | 3                         | -         |
| Skropliny               | DN              | 8                         | -         |
| Dane transportowe       |                 |                           |           |
|                         | net, kg         | 130                       | 170       |
|                         | ze skrzynią, kg | 150                       | 190       |
| Wymiary w mm            |                 |                           |           |
| A Szerokość             |                 | 2135                      | 2220      |
| B Głębokość             |                 | 1435                      | 1435      |
| C Wysokość              |                 | 1900-2080                 | 1900-2080 |
| D                       |                 | 815-995                   | 815-995   |
| E                       |                 | 1560                      | 1560      |
| F                       |                 | 1715                      | 1855      |
| 1 Panel sterujący       |                 | 5 Pedaty                  |           |
| 2 Przyłącze elektryczne |                 | 6 Pistolet parowy         |           |
| 3 Przyłącze parowe      |                 | 7 Rama ramenna            |           |
| 4 Skropliny             |                 | 8 Górne oświetlenie stołu |           |

