

Indukční sporáky

Indukční deska

Indukční wok

Celoplošná indukce na otevřeném
oddíle

Celoplošná indukce na vyhřívací skříni

Celoplošná indukce na troubě



CS

Instalační a provozní příručka



Předmluva



Před instalací a používáním zařízení si přečtěte následující pokyny, včetně záručních podmínek.

Navštivte naši stránku www.electroluxprofessional.com a otevřete sekci Podpora, kde můžete:



Zaregistrovat svůj produkt



Získat návod k použití a tipy k vašemu produktu, informace o servisu a opravách

Návod k instalaci, použití a údržbě (dále jen příručka) poskytuje uživateli informace potřebné pro správné a bezpečné používání sporáku (nebo "zařízení").

Následující text nesmí být považován za dlouhý a náročný seznam varování, ale spíše za soubor pokynů vhodných pro zlepšení výkonu zařízení v každém ohledu a především jako rady k prevenci zranění osob a zvířat a poškození majetku v důsledku ne-správných provozních postupů.

Všechny osoby zabývající se dopravou, instalací, uváděním do provozu, používáním a údržbou, opravami a demontáží zařízení se musí před provedením různých postupů pečlivě seznámit s touto příručkou, aby se předešlo chybným a nevhodným činnostem, které by mohly ohrozit celistvost zařízení nebo lidské zdraví. Ujistěte se, že pravidelně informujete uživatele o bezpečnostních předpisech. Dále je důležité školit a poskytovat nové informace pracovníkům pověřeným provozem zařízení na jeho používání a údržbu.

Příručka musí být obsluze k dispozici a musí se pečlivě uchovávat na místě použití zařízení, aby byla vždy po ruce v případě po-chybností, nebo kdykoli je to nutné.

Pokud si po přečtení této příručky stále nejste jisti správným používáním zařízení, neváhejte kontaktovat výrobce nebo autorizo-vané servisní středisko, abyste získali rychlou a přesnou pomoc pro lepší provoz a maximální účinnost zařízení. Během všech fází používání zařízení vždy dodržujte platné předpisy o bezpečnosti, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Je zodpovědností uživatele zajistit, aby bylo zařízení spuštěno a provozováno pouze v optimálních bezpečnostních podmínkách pro pracovníky, zvířata i majetek.



DŮLEŽITÉ

- Výrobce neodpovídá za postupy prováděné na spotřebiči bez dodržování pokynů uvedených v této příručce.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit spotřebiče uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.
- Žádná část této příručky nesmí být reprodukována.
- Tato příručka je k dispozici v digitálním formátu:
 - kontaktujte prodejce nebo oddělení péče o zákazníka;
 - Stáhněte si nejnovější aktualizovanou příručku na webových stránkách.
- Příručka musí být vždy uložena na snadno přístupném místě v blízkosti zařízení. Obsluha u zařízení a pracovníci údržby musí mít kdykoli možnost ji snadno vyhledat a použít.

Obsah

A UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
A.1 Obecné informace	5
A.2 Osobní ochranné prostředky	6
A.3 Všeobecné bezpečnostní informace	6
A.4 Bezpečnostní informace k indukci	7
A.5 Obecné bezpečnostní zásady	8
A.6 Umístit bezpečnostní značky v blízkosti místa zařízení	9
A.7 Doprava, manipulace a skladování	10
A.8 Instalace a montáž	10
A.9 Elektrické připojení	10
A.10 Připojení vody	11
A.11 Mezní prostor zařízení	11
A.12 Provozní limity	11
A.13 Umístění	11
A.14 Předvídatelné nesprávné použití	12
A.15 Další bezpečnostní informace	12
A.16 Čištění a údržba spotřebiče	12
A.17 Likvidace spotřebiče	13
B ZÁRUKA	13
B.1 Záruční podmínky a výjimky	13
C TECHNICKÉ ÚDAJE	14
C.1 Umístění štítku s údaji	14
C.2 Identifikační údaje zařízení a výrobce	14
C.3 Technické údaje	15
C.4 Vysvětlení továrního popisu	17
C.5 Testování/certifikace	17
D VŠEOBECNÉ INFORMACE	17
D.1 Úvod	17
D.2 Určené použití a omezení	17
D.3 Testování a kontrola	18
D.4 Copyright	18
D.5 Uchovávání příručky	18
D.6 Příjemci příručky	18
D.7 Definice	18
D.8 Odpovědnost	18
D.9 Likvidace obalového materiálu	18
D.10 Vlastnosti personálu vyškoleného pro běžné používání zařízení	18
D.11 Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u zařízení	19
D.12 Obsluha vyškolená pro běžné používání zařízení	19
E DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ	19
E.1 Úvod	19
E.2 Doprava	19
E.3 Obsluha	19
E.3.1 Postupy při manipulaci	19
E.3.2 Přesouvání	19
E.3.3 Umístění nákladu	19
E.4 Skladování	19
F INSTALAČNÍ SCHÉMATA	19
F.1 Rozměrové výkresy pro podlahové instalace	19
F.2 Schéma instalace a připojení	21
F.2.1 Indukční plotýnka	21
F.2.2 Celoplošná indukce	24
F.3 Přístup k vnitřním komponentům zařízení	27
G INSTALACE A MONTÁŽ	28
G.1 Typ zařízení	28
G.2 Vzdálenosti/stěny	28
G.3 Před instalací	28
G.4 Instalace na nožičkách nebo podstavci	28
G.4.1 Instalace	28
G.4.2 Umístění na betonový podstavec	29
G.4.3 Umístění na ocelovém podstavci nebo nastavitelných nožičkách	29
G.4.4 Připevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)	30
G.5 Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku)	30
G.5.1 Příprava konzol	30
G.5.2 Připevnění a seřízení	30
G.5.3 Umístění	30
G.6 Spojení více zařízení dohromady	31
G.7 Boční panely a modely s podstavcem	32
G.8 Připevnění bočních panelů	33
G.8.1 Panely s 12,5 mm přesahem	33
G.8.2 Boční kryt bez přesahu	34
G.8.3 Těsnění	35

H ELEKTROINSTALACE	35
H.1 Přípojky plynu, elektřiny, vody a další přípojky (pokud jsou, v závislosti na zařízení a/nebo modelu)	35
H.2 Připojení k sítí	35
H.3 Napájecí kabel	35
H.4 Potenciálové vyrovnání	35
I PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY	36
I.1 Připojení vody	36
I.2 Přívod pitné vody	36
I.3 Ochrana proti zpětnému toku	36
J POKYNY K POUŽITÍ	36
J.1 Vlastnosti indukční plotýnky	36
J.1.1 Skleněný displej	36
J.1.2 Ocelový displej	36
J.1.3 Hlavní komponenty indukční plotýnky	36
J.2 Vlastnosti celoplošné indukce	36
J.2.1 Skleněný displej	36
J.2.2 Ocelový displej	37
J.2.3 Hlavní komponenty celoplošné indukce na troubě	37
J.2.4 Hlavní komponenty celoplošné indukce na vyhřívací skříni	37
J.2.5 Hlavní komponenty celoplošné indukce na otevřeném oddílu	37
J.3 Použití indukčních sporáků	37
J.4 Při prvním použití	38
J.5 Ovladače teploty	38
J.6 Zapnutí/vypnutí	38
J.7 Použití varných zón	38
J.8 Výběr vhodné nádoby	38
J.9 Samostatná skříň generátoru	39
J.10 Hlavní vypínač (volitelné)	39
J.11 Rady k vaření	39
J.12 Trouba	39
J.12.1 Použití	39
J.12.2 Funkce	40
J.12.3 Ovladač	40
J.12.4 Zapnutí/vypnutí	40
J.12.5 Smažení a pečení	40
J.13 Vyhřívávaná skřín	40
J.13.1 Použití	40
J.13.2 Funkce	40
J.13.3 Ovladač	40
J.13.4 Zapnutí/vypnutí	40
J.14 Držadlo (volitelné)	41
K ČIŠTĚNÍ	41
K.1 Úvod	41
K.2 Čištění zařízení a příslušenství	41
K.3 Plochy z nerezové oceli	41
K.4 Zbarvené plochy	41
K.5 Povrchy zčernalé teplem	41
K.6 Keramika – skleněné povrchy	41
K.7 Indukční plochy	41
K.8 Indukční vzduchové filtry	42
K.9 Odvápnění	42
K.10 Trouba	42
K.11 Vzduchový filtr (volitelné)	42
L ÚDRŽBA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS	42
L.1 Úvod	43
L.2 Intervaly údržby	43
L.2.1 Preventivní údržba	43
L.3 Informace pro údržbu	43
L.4 Oprava a mimořádná údržba	43
L.5 Odstávky	43
M ODSTRANĚNÍ PORUCHY	43
M.1 Úvod	43
M.2 Varování	43
M.3 Co dělat, když	44
M.3.1 Během vaření byly zjištěny závady	45
N LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	45
N.1 Postup demontáže zařízení	45

A UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

A.1 Obecné informace

K zajištění bezpečného používání zařízení a správného porozumění příručce je třeba znát termíny a typografické značky použité v dokumentaci. Následující symboly se v příručce používají k označení a určení různých typů nebezpečí:



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nebezpečné napětí.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození zařízení nebo výrobku.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí působení magnetických polí.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro osoby s elektrickými kardiostimulátory



DŮLEŽITÉ

Důležité pokyny nebo informace o produktu.



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny.



Objasnění a vysvětlení

- Tento spotřebič je určen ke komerčnímu a kolektivnímu použití, například v kuchyních restaurací, jídeln, nemocnic a dalších provozech, jako jsou pekárny, řeznictví atd., nikoli však pro kontinuální hromadnou výrobu potravin. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.
- Zařízení smějí používat pouze vyškolení pracovníci.
- Toto zařízení nesmějí používat nezletilí nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí obsluhy zařízení.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Všechny obaly a mycí prostředky uschovějte z dosahu dětí.
- Neuchovávejte výbušné látky, jako jsou tlakové nádoby s hořlavým pohonem, v tomto zařízení nebo v jeho blízkosti.
- Neodstraňujte, neupravujte ani neničte značení "CE" tak, aby bylo nečitelné.
- Viz údaje uvedené na typovém štítku zařízení se značením "CE" vhodné pro kontakt s výrobcem (např. při objednávání náhradních dílů atd.).
- Při likvidaci zařízení musí být značení "CE" zničeno.

A.2 Osobní ochranné prostředky

Souhrnná tabulka osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být použity v různých fázích životnosti zařízení.

Fáze	Ochranný oděv	Pracovní boty	Rukavice	Brýle	Bezpečnostní přilba
Doprava	—	●	○	—	○
Manipulace	—	●	●	—	—
Vybalení	○	●	●	—	—
Instalace	—	●	● ¹	—	—
Normální používání	○	○	○	○	—
Nastavení	—	○	—	—	—
Rutinní čištění	○	●	● ¹⁻²	○	—
Mimořádné čištění	○	●	● ¹⁻²	○	—
Údržba	○	●	●	—	—
Demontáž	○	●	●	—	—
Likvidace	○	●	●	—	—
Popis:					
●	OOP NUTNÉ				
○	OOP K DISPOZICI NEBO K POUŽITÍ DLE POTŘEBY				
—	OOP NEPOŽADOVÁNÝ				

1. Během těchto operací musí mít pracovníci nasazené rukavice odolné proti pořezání. Nepoužívání osobních ochranných prostředků pracovníky obsluhy, odborným personálem nebo uživateli může způsobit vystavení chemickému riziku a možnému poškození zdraví (v závislosti na modelu).

2. Během těchto činností musí osoba manipulující se zařízením nosit rukavice vhodné pro kontakt s používanými chemickými látkami (viz bezpečnostní seznam použitých látek pro informace o požadovaných OOP). Nepoužíváním osobních ochranných prostředků se pracovníci obsluhy, odborný personál nebo uživatelé mohou vystavit chemickému nebezpečí a možnému poškození zdraví (v závislosti na modelu).

A.3 Všeobecné bezpečnostní informace

- Zařízení jsou vybavena elektrickými a/nebo mechanickými bezpečnostními zařízeními pro ochranu pracovníků a samotného zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s odstraněnými, upravenými nebo poškozenými kryty, ochranami nebo bezpečnostními zařízeními.
- Neprovádějte žádné úpravy součástí dodávaných se zařízením.
- Několik obrázků v příručce zobrazuje zařízení nebo jeho části bez ochranných krytů nebo s odstraněnými ochrannými kryty. Toto zobrazení slouží pouze pro vysvětlující účely. Zařízení nepoužívejte bez krytu nebo s deaktivovanými ochrannými zařízeními.
- Neodstraňujte, neopravujte ani nemažte značky a štítky na zařízení týkající se bezpečnosti, nebezpečí a pokynů.
- Čísla tísňových telefonů dejte na viditelné místo.

- A-vážená hladina akustického tlaku emisí nepřekračuje 70 dB (A).
- V případě poruchy nebo špatného chodu vypněte zařízení.
- Nepoužívejte produkty (ani zředěné) obsahující chlor (chlornan sodný, chlorovodíková nebo muriatická kyselina apod.) k čištění zařízení nebo podlahy pod ním.
- Nepoužívejte kovové nástroje k čištění ocelových dílů (drátěné kartáče nebo čisticí houbičky typu Scotch Brite).
- Nedovolte, aby se olej nebo maziva dostaly do kontaktu s plastovými díly. Nedovolte, aby na zařízení byly usazeniny, nečistoty, tuky, potraviny nebo jiné zbytky.
- Na zařízení nestříkejte vodu ani nečistěte vodními tryskami nebo párou.
- Neskladujte a nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary, kapaliny nebo předměty v blízkosti tohoto nebo jakéhokoli jiného zařízení.
- Během provozu nepoužívejte v blízkosti tohoto zařízení aerosoly.

A.4 Bezpečnostní informace k indukci

- Varnou desku nelze zchladit přímým proudem vody, úmyslným ani náhodným (např. při plnění nádob vodou z bočního vylévače nebo rozlitím na varnou desku).
- Sklokeramická deska (tloušťka 4 mm, pouze řada Libero) by se mohla poškodit bodovými nárazy (např. pádem kovových předmětů na povrch) nebo hrubou manipulací s nádobami.
- Pokud je povrch poškozený nebo popraskaný, okamžitě odpojte spotřebič nebo jeho odpovídající část od napájení.
- Během běžného procesu vaření je sklokeramická deska velmi horká, a proto se jí nedotýkejte (nebezpečí popálení).
- Během běžného procesu vaření nesmí být na sklokeramické desce ponechány prázdné nádoby (nebezpečí přehřátí).
- Během běžného procesu vaření nedávejte papír, karton, látky atd. mezi nádobu a sklokeramickou deskou (nebezpečí požáru).
- Během běžného procesu vaření nesmí být na varnou desku pokládány žádné jiné předměty (např. plastové nádoby, uzavřené konzervy, hliníková fólie, příbory nebo jiné kovové předměty) kromě nádob (nebezpečí popálení). Nepoužívejte plotýnku jako odkládací prostor.
- Pokud se k vaření používá ochranný kryt proti stříkající vodě, nesmí mít kovový povrch.
- Během běžného procesu vaření se mohou předměty, jako jsou prsteny, hodinky atd. nošené uživatelem zahřát na vysokou teplotu, pokud se přiblíží blízko k povrchu spotřebiče (nebezpečí popálení).
- **Osoby s kardiostimulátorem nebo jinými kovovými implantáty mohou při používání indukčních zařízení utrpět životu nebezpečná zranění.** Před použitím sporáku se poraďte s výrobcem implantátu nebo se poraďte se svým lékařem o možných rizicích.
- Žádné předměty, které reagují na magnetizaci (např. kreditní karty, telefonní karty atd.) nesmí být umístěny v blízkosti nebo nad sklokeramickou deskou.
- Indukční zařízení má vnitřní vzduchové chlazení. Otvory pro přívod a odvod vzduchu umístěné pod spotřebičem nesmí být blokovány předměty ani hadříkem (nebezpečí přehřátí).
- Na konci vaření vždy vypněte zóny vaření.
- Je vhodné používat hrnce speciálně určené pro toto indukční zařízení (viz J.8 Výběr vhodné nádoby), jinak může dojít k poruše nebo poškození zařízení.

A.5 Obecné bezpečnostní zásady

Ochranné prvky nainstalované na zařízení

- Kryty na zařízení jsou:

Pevné ochranné kryty (např. skříně, kryty, boční panely apod.) upevněné na zařízení a/ nebo rámu pomocí šroubů nebo rychlospojek, které je možné odstranit nebo otevřít pouze nástroji. Uživatel proto nesmí tato zařízení odstraňovat, ani s nimi manipulovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené poškozením těchto zařízení anebo jejich nepoužitím.

Návod k použití a údržbě

- V zařízení hrozí rizika převážně mechanického, tepelného a elektrického charakteru. Pokud to bylo možné, tato rizika byla vyvážena:
- přímo pomocí vhodných konstrukčních řešení;
- nepřímo pomocí krytů, ochranných a bezpečnostních zařízení.
- Během údržby, vždy prováděné kvalifikovaným personálem, zůstává několik rizik, která nelze odstranit a musí být jištěna přijetím zvláštních opatření a bezpečnostních záruk.
- Neprovádějte žádné kontroly, čištění, opravy nebo údržbu pohybujících se dílů. Pracovníci musí být o tomto zákazu informováni prostřednictvím jasné viditelných značek.
- K zajištění efektivního a správného provozu zařízení musí být pravidelná údržba prováděna podle pokynů uvedených v této příručce.
- Pravidelně kontrolujete správné fungování všech bezpečnostních zařízení a izolace elektrických kabelů, které je třeba v případě poškození vyměnit.
- Opravy a mimořádné údržby musí provádět specializovaný personál, který je vybaven všemi příslušnými osobními ochrannými prostředky, náradím, nástroji a pomocnými prostředky.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s odstraněnými, upravenými nebo poškozenými kryty, ochranami nebo bezpečnostními zařízeními.
- Před prováděním jakékoli práce na zařízení se vždy podívejte do příručky, která obsahuje správné postupy a důležité informace o bezpečnosti.

Zbytková rizika

- U zařízení hrozí několik rizik, která nebyla zcela vyloučena pomocí konstrukce nebo instalací odpovídajících ochranných zařízení. Výrobce však o nich informuje prostřednictvím této příručky a pečlivě uvádí osobní ochranné prostředky, které se kvůli nim mají používat. Ke snížení rizika zajistěte při instalaci zařízení dostatečné prostory.

Pro zachování těchto podmínek musí být prostory kolem zařízení vždy:

- bez překážek (např. žebříky, náradí, kontejnery, krabice apod.);
- čisté a suché.
- dobře osvětlené.

Zbytková rizika zařízení jsou pro úplnou informovanost zákazníka uvedena níže. Tyto činnosti jsou považovány za nevhodné, a proto přísně zakázané.

Zbytkové riziko	Popis nebezpečné situace
Uklouznutí nebo pád	Pracovník může uklouznout kvůli vodě nebo nečistotám na podlaze.
Popáleniny/oděry (např. topné prvky)	Obsluha se záměrně nebo neúmyslně dotkne některých součástí uvnitř zařízení bez použití ochranných rukavic
Úraz elektrickým proudem	Kontakt s díly pod napětím během údržbářských prací prováděných s napájeným elektrickým panelem.
Náhlé zavření víka/dveří/dveří trouby (pokud je jimi zařízení vybaveno, v závislosti na typu spotřebiče)	Obsluha určená pro normální použití zařízení může náhle a záměrně zavřít víko/dveře/dveře trouby (pokud je jimi zařízení vybaveno, v závislosti na typu zařízení).
Převrhnutí nákladu	Při manipulaci se zařízením nebo s jeho obalem při použití nevhodných zdvihacích systémů nebo příslušenství nebo s nevyváženým nákladem.

Mechanické bezpečnostní vybavení, nebezpečí

- Zařízení nemá ostré hrany nebo vyčnívající části. Ochranné kryty pro pohyblivé díly a díly pod napětím jsou připevněny ke skříni pomocí šroubů, aby nemohlo dojít k náhodnému přístupu k těmto dílům.



UPOZORNĚNÍ

V případě velké poruchy (např. zkraty, dráty vystupující ze svorkovnice, poruchy motoru, opotřebované opláštění elektrického kabelu, pach plynů indikující možný únik apod.) musí obsluha: okamžitě vypnout zařízení a odpojit všechny přívody (elektrická energie, plyn, voda).

A.6 Umístit bezpečnostní značky v blízkosti místa zařízení.

Zákaz	Význam
	Neodstraňujte bezpečnostní zařízení.
	Nepoužívejte vodu k hašení požárů (na elektrických dílech).
	Udržujte prostor kolem zařízení čistý a bez hořlavých materiálů. Neskladujte v blízkosti zařízení hořlavé materiály.
	Zařízení umístěte na dobré větraném místě, abyste zabránili vzniku nebezpečných směsí nespálených plynů v místnosti.

Nebezpečí	Význam
	Pozor, horký povrch.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (na elektrických dílech s uvedením napětí).
	Nebezpečí působení elektromagnetických polí.
	Zákaz přístupu osob s elektrickými kardiostimulátory

Konec používání

- Pokud se spotřebič již nepoužívá, znehodnotěte ho odstraněním elektrického napájecího kabelu.

A.7 Doprava, manipulace a skladování

- Vzhledem k jejich velikosti mohou být zařízení přepravována na sobě, manipulována a skladována tak, aby vyhovovala požadavkům uvedeným na štítku obalu.
- Během operací nakládky a vykládky nestůjte pod zavěšenými břemeny. Do pracovního prostoru nesmí vstoupit neoprávněný personál.
- Hmotnost spotřebiče sama o sobě nestačí k udržení stability.
- Pro zvedání a ukotvení zařízení nepoužívejte pohyblivé ani slabé díly, jako jsou: bednění, kabelovody, pneumatické části atd.
- Zařízení netlačte ani netahejte, protože se může převrátit.
- Pracovníci dopravy, manipulace a skladování zařízení musí být náležitě poučeni a vyškoleni, pokud jde o používání zdvihacích systémů a osobních ochranných prostředků vhodných pro daný typ operace (např. kombinézy, bezpečnostní obuv, rukavice a helma).
- Při demontáži kotevních systémů se ujistěte, že stabilita součástí zařízení nezávisí na ukotvení, a proto tato operace nezpůsobí pád nákladu z vozidla. Před vyložením součástí zařízení zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechna kotevní systémy.
- Umístění, montáž a demontáž zařízení smí provést pouze kvalifikovaný personál.

A.8 Instalace a montáž

- Popsané postupy musí provádět kvalifikovaní pracovníci (viz D.10 *Vlastnosti personálu vyškoleného pro běžné používání zařízení*) v souladu s platnými bezpečnostními předpisy týkajícími se použitého zařízení a s provozními postupy.
- Po provedení instalace zařízení musí být případná zástrčka přístupná.
- Před každým instalačním postupem vždy zařízení odpojte od zdroje elektrického napájení.

A.9 Elektrické připojení

Před připojením se ujistěte, že síťové napětí a frekvence se shodují s údaji uvedenými na štítku s údaji o spotřebě.

- Práce na elektrických systémech smí provádět pouze odborný personál.

- Připojení k napájení musí být provedeno v souladu s předpisy a nařízeními platnými v zemi použití; zajistěte vhodný diferenciální všepólový tepelně-magnetický vypínač s vysokou citlivostí s ručním resetem s mezerou mezi kontakty umožňující úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze specializovaný servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Ověřte, zda je mezi napájecím kabelem zařízení a elektrickou přípojkou instalován bezpečnostní jistič. Max. vzdálenost mezi kontakty a svodový proud musí odpovídat místním bezpečnostním předpisům.
- Zajistěte, aby zařízení bylo napájeno systémem chráněným proti přepětí; výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené poruchami vyvolanými elektrickým napájecím systémem.

A.10 Připojení vody

- **Připojení vody musí být provedeno v souladu s předpisy a ustanoveními platnými v dané zemi.**
- Zařízení musí být napájeno pitnou vodou o tlaku 1,5 – 3 bar (150 – 300 kPa).



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních předpisů odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost.

A.11 Mezní prostor zařízení

- Okolo zařízení musí zůstat vhodný prostor (pro provoz, údržbu apod.).
- Tento prostor se musí zvětšit v případě použití a / nebo přemístění jiného zařízení a / nebo prostředků, nebo jsou-li na pracovišti nutné výstupní cesty.

A.12 Provozní limity

Indukční spotřebiče: Pro zajištění nepřetržitého provozu při maximálním výkonu musí být pokojová teplota do 40 °C.

A.13 Umístění

- Nainstalujte zařízení a provedte veškerá bezpečnostní opatření nezbytná pro tento typ provozu, a to s ohledem na příslušná protipožární opatření.
- Při manipulaci s zařízením postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení osob. K manipulaci a umístění zařízení použijte paletu.
- Schéma instalace udává celkové rozměry zařízení a umístění přípojek (plyn, elektřina, voda). Zkontrolujte, zda jsou přípojky k dispozici a jsou připraveny pro provedení všech potřebných připojení.
- Zabraňte znečištění korozivními látkami (chlorem atd.) v místech, kde je zařízení instalováno. V případě, že tuto podmínu nelze zaručit, musí být celý povrch z nerezové oceli potažen parafinovým ochranným filmem, naneseným pomocí hadříku napuštěného parafínem. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za korozivní účinky způsobené vnějšími příčinami.
- Zařízení lze instalovat samostatně nebo kombinovat, ale pouze s jinými zařízeními stejné řady.
- Mezi zařízením a veškerými hořlavými stěnami udržujte alespoň vzdálenost 50 mm. Neukládejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte vyrovnaní zařízení po umístění, a pokud je to nutné, zařízení vyrovnejte. Nesprávné vyrovnaní může způsobit špatný chod zařízení.
- Vybalte zařízení a provedte následující postupy, použijte ochranné rukavice:

- odřízněte pásy a odstraňte ochrannou folii, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu, pokud se použijí nůžky nebo nože;
- odstraňte horní karton, rohy z polystyrenu a svislé ochranné prvky;
- u zařízení s nerezovou skříní odstraňte ochrannou fólii velmi pomalu, nesmí se roztrhnout, aby nedošlo k přilepení lepidla na povrch;
- pokud by k tomu došlo, odstraňte stopy lepidla nekorozivním rozpouštědlem, opláchněte a důkladně osušte;
- otřete důkladně všechna povrchy z nerezavějící oceli hadříkem navlhčeným v parafinovém oleji, abyste vytvořili ochranný film.
- V případě trvalého elektrického připojení: systém musí být uzamykatelný v otevřené poloze a přístupný i po instalaci zařízení na místo.

A.14 Předvídatelné nesprávné použití

Nesprávné použití je jiné použití, než je uvedeno v této příručce. Během provozu zařízení nejsou povoleny jiné typy práce nebo činnosti, které jsou považované za nevhodné, a které mohou obecně představovat rizika pro bezpečnost obsluhy a poškození zařízení. Předvídatelné nesprávné použití je např.:

- zanedbání údržby zařízení, čištění a pravidelných kontrol;
- konstrukční změny nebo úpravy provozní logiky;
- manipulace s ochrannými kryty nebo bezpečnostními zařízeními;
- nepoužívání osobních ochranných prostředků obsluhou, odborným personálem nebo pracovníky údržby;
- nevyužívání vhodného vybavení (např. používání nevhodného vybavení nebo žebříků);
- uchovávání hořlavých materiálů nebo paliv, nebo prostě materiálů, které nejsou slučitelné s prací nebo nejsou pro ni důležité, v blízkosti zařízení;
- špatná instalace zařízení;
- vkládání předmětů nebo věcí, které nejsou slučitelné s jeho použitím, nebo které mohou poškodit zařízení, způsobit zranění nebo znečistit prostředí, do zařízení;
- lezení po zařízení;
- nedodržení požadavků na správné používání zařízení;
- jiné postupy, která způsobují rizika, která výrobce nemůže odstranit.

Výše popsané činnosti jsou zakázány!

A.15 Další bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte desku jako odkládací plochu.
- Při celoplošné indukci u statické elektrické trouby nikdy nepoužívejte spotřebič k ohřevu nádobí.

A.16 Čištění a údržba spotřebiče

- Před provedením jakéhokoli čištění či údržby odpojte zařízení od napájecího zdroje a opatrně vytáhněte zástrčku ze zásuvky (je-li k dispozici).
- Během údržby musí být kabel a zástrčka (pokud jsou k dispozici) pro obsluhu na viditelném místě.
- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama nebo nohami nebo když jste bosí.
- Neodstraňujte ochranné kryty.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice). Viz „A.2 Osobní ochranné prostředky“ pro vhodné osobní ochranné prostředky.

Běžná údržba

- Před čištěním zařízení ho musíte odpojit od zdroje napájení.
- Nečistěte spotřebič proudy vody.

Bezpečnostní opatření v případě dlouhodobé odstávky.

- Údržbu, kontrolu a opravy zařízení smí provádět pouze odborný personál nebo pracovníci zákaznického servisu, vybavení odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, nástroji a pomocnými prostředky.
- Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze odborný personál nebo pracovníci zákaznického servisu.
- Než začnete s údržbou, uveďte zařízení do bezpečného nastavení.
- Dodržujte požadavky na různé běžné a mimořádné postupy údržby. Nedodržení těchto pokynů může znamenat riziko pro personál.

Preventivní údržba

- Za účelem zajištění bezpečnosti a výkonnosti vašeho zařízení doporučujeme, aby servis prováděli autorizovaní technici společnosti Electrolux Professional každých 12 měsíců v souladu se Servisními příručkami společnosti Electrolux Professional. Další podrobnosti vám poskytne místní servisní středisko Electrolux Professional.

Oprava a mimořádná údržba

- Opravy a mimořádné údržby smí provádět pouze specializovaný autorizovaný personál. Výrobce neodpovídá za poruchy nebo poškození způsobené zásahem technika neoprávněného výrobcem a originální záruka výrobce bude zrušena.

Díly a příslušenství

- Používejte pouze originální příslušenství a/nebo náhradní díly. Nepoužití originálního příslušenství a/nebo náhradních dílů zneplatní původní záruku výrobce a může způsobit, že zařízení nebude vyhovovat bezpečnostním normám.

A.17 Likvidace spotřebiče

- Demontáž smí provádět pouze specializovaný personál.
- Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze odborný personál a zařízení musí být odpojeno od zdroje napájení.
- Znehodnoťte spotřebič odstraněním elektrického napájecího kabelu a odstraňte police a dveře, aby se nikdo nemohl zavřít uvnitř.

B ZÁRUKA

B.1 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou společnosti Electrolux Professional a dokumentací o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektронické podobě.

Společnost Electrolux Professional důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional se nevtahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
- nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
- nedostatečný nebo přerušený přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot a/nebo jiné, které nesplňují technické požadavky pro každé zařízení);

- instalatérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
- nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
- nesprávná nebo špatná instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a modifikace bezpečnostních systémů;
- Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
- podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
- cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
- nehody nebo vyšší moc;

- přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místním dohodou, s výhradou místních podmínek.


Na webu Electrolux Professional zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

C TECHNICKÉ ÚDAJE

C.1 Umístění štítku s údaji

Tento návod k obsluze obsahuje informace týkající se různých zařízení. Obrázky produktu v této příručce jsou pouze příkladem, nejsou v měřítku a liší se od základního modelu.

Viz typový štítek umístěný v pravém dolním rohu, který identifikuje zařízení (viz obrázek níže).




DŮLEŽITÉ

Při instalaci zařízení se ujistěte, že elektrické připojení je prováděno v souladu s údajem uvedeným na typovém štítku.

C.2 Identifikační údaje zařízení a výrobce

Typový štítek uvádí identifikaci výrobku a technické údaje. Příklad označení nebo typového štítku na zařízení je uveden níže:



Význam různých informací na štítku uvádíme zde níže:

F.Mod.	výrobní popis výrobku
Comm.Mod.	komerční popis
PNC	kód výrobního čísla
EL:	sériové číslo
IPX	původní výrobní číslo
CE	stupeň krytí před vniknutím vody
Hz	CE značení
kW	frekvence napájecího napětí
A	max. příkon
EL	jmenovitý proud
	napájecí napětí ~ fáze
	WEEE symbol

C.3 Technické údaje

Indukční plotýnka

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
MAIB***OAO	10	400 V / 3 N	50 – 60	2,5	15
MAID***OAO	20	400 V / 3 N	50 – 60	6	30
MAIH***OAO	5	400 V / 3 N	50 – 60	1	7,5
MAIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 – 60	2,5	15
MAIK***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 – 60	2,5	15
MBIB***OAO	10	400 V / 3 N	50 – 60	2,5	15
MBID***OAO	20	400 V / 3 N	50 – 60	6	30
MBIH***OAO	5	400 V / 3 N	50 – 60	1	7,5
MBIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 – 60	2,5	15
MCIB***OAO	10	400 V / 3 N	50 – 60	2,5	15
MCID***OAO	20	400 V / 3 N	50 – 60	6	30
MCIH***OAO	5	400 V / 3 N	50 – 60	1	7,5
MCIJ***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 – 60	2,5	15
MCIK***OAO	10	380 – 415V / 3N	50 – 60	2,5	15

Indukční deska na statické troubě

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
MAIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 – 60	10	41,3
MAIN***8AO	25	400 V / 3 N	50 – 60	10	41,3
MBIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 – 60	10	41,3
MCIM***8AO	25	400 V / 3 N	50 – 60	10	41,3
MCIN***8AO	25	400 V / 3 N	50 – 60	10	41,3

Indukční plotýnka na vyhřívací skříně

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
MAIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6
MAIR***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6
MBI1***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6
MBIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6
MCIQ***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6
MCIR***4AO	22	400 V / 3 N	50 – 60	6	35,6

Indukční plotýnka na mořských modelech

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
MCIB***ODM	10	440V / 3~	50 – 60	1,5	13,7
MCID***ODM	20	440V / 3~	50 – 60	4	27,3
MCIM***8DM	25	440V / 3~	50 – 60	6	38,7
MCIN***8DM	25	440V / 3~	50 – 60	6	38,7
MCIH***ODM	5	440V / 3~	50 – 60	1	6,8
MCIJ***ODM	10	440V / 3~	50 – 60	1,5	13,7
MCIK***ODM	10	440V / 3~	50 – 60	1,5	13,7

Celoplošné indukční sporáky na otevřené / uzavřené základně

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
M B J B * * * 1 A O	14	400 V / 3 N	50 – 60	4	21,5
M B J D * * * 1 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M B J D * * * 9 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M B J J * * * 1 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M B J J * * * 9 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M C J B * * * 1 A O	14	400 V / 3 N	50 – 60	4	21,5
M C J D * * * 1 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M C J D * * * 9 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43
M C J D * * * 2 A O	28	400 V / 3 N	50 – 60	10	43

Celoplošné indukční sporáky na vyhřívací skříni

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
M B J D * * * 4 A O	30	400 V / 3 N	50 – 60	10	44,7
M B J J * * * 4 A O	30	400 V / 3 N	50 – 60	10	44,7
M C J D * * * 4 A O	30	400 V / 3 N	50 – 60	10	44,7

Celoplošné indukční sporáky na statické troubě

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
M B J H * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2
M B J I * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2
M C J H * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2
M C J I * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2
M C J D * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2
M C J M * * * 8 A O	33	400 V / 3 N	50 – 60	10	51,2

Celoplošná indukce pro námořnictvo

	Elektrická energie kW	Napětí / Fáze V / Nr	Frekvence Hz	Průřez napájecího kabelu mm²	Proudová intenzita A
M C J Q * * * 1 D M	14	440V / 3~	50 – 60	4	21,5
M C J N * * * 1 D M	28	440V / 3~	50 – 60	10	43
M C J H * * * 8 D M	33	440V / 3~	50 – 60	10	51,2
M C J I * * * 8 D M	33	440V / 3~	50 – 60	10	51,2
M C J L * * * 8 D M	33	440V / 3~	50 – 60	10	51,2
M C J M * * * 8 D M	33	440V / 3~	50 – 60	10	51,2

Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět neoprávněné osoby.



UPOZORNĚNÍ

Zařízení není vhodné pro instalaci venku a/nebo na místech vystavených atmosférickým vlivům (děšť, přímé sluneční světlo apod.).

D.3 Testování a kontrola

Naše zařízení byla navržena a optimalizována pomocí laboratorního testování, aby bylo dosaženo vysokého výkonu a účinnosti.

D.4 Copyright

Tato příručka je určena výlučně pro potřeby obsluhy a může být poskytnuta třetím stranám pouze se souhlasem Electrolux Professional AB.

D.5 Uchovávání příručky

Tuto příručku uchovávejte po celou dobu životnosti zařízení až do jeho likvidace. příručka musí zůstat u zařízení i v případě jeho přemístění, prodeje, pronájmu, dovoleného použití nebo propůjčení.

D.6 Příjemci příručky

Tato příručka je určena pro:

- pracovníky dopravce a manipulační personál;
- pracovníky provádějící montáž a uvedení do provozu;
- zaměstnance uživatelů zařízení a vedoucímu pracoviště;
- obsluze při běžném použití zařízení;
- specializovaný personál - servis péče o zákazníky (viz servisní příručka).

D.7 Definice

Zde najdete definice všech hlavních termínů této příručky. Před použitím je vhodné si je pečlivě přečíst.

Obsluha	Instalace zařízení, seřízení, použití, údržba, čištění, oprava a zaměstnanci dopravní firmy.
Výrobce	Electrolux Professional SpA nebo jiné servisní středisko autorizované společností Electrolux Professional SpA.
Obsluha pro běžné použití zařízení	Obsluha, která byl informována a vyškolena, pokud jde o úkoly a rizika spojená s běžným používáním zařízení.
Zákaznický servis nebo specializovaný personál	Pracovník instruovaný/vyškolený výrobcem, který je schopen na základě odborného a specifického výcviku, zkušeností a znalostí předpisů pro prevenci nehod zhodnotit postupy, které mají být prováděny na zařízení, a rozpoznat rizika a předcházet jim. Jeho odborné znalosti pokrývají mechaniku, elektrotechniku a elektroniku atd.
Nebezpečí	Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví.
Nebezpečná situace	Každá situace, kdy je obsluha vystavena jednomu nebo více nebezpečím.
Riziko	Kombinace pravděpodobnosti a rizika úrazu nebo poškození zdraví v nebezpečné situaci.
Ochranná zařízení	Bezpečnostní opatření spočívající v použití zvláštních technických prostředků (kryty a bezpečnostní zařízení) za účelem ochrany obsluhy před riziky.
Kryt	Součást zařízení používaná speciálně pro zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry.

Bezpečnostní zařízení	Zařízení (jiné než kryt), které odstraňuje nebo snižuje riziko; může být použito samostatně nebo v kombinaci s krytem.
Zákazník	osoba, která zařízení zakoupila a / nebo která jej spravuje a používá (např. společnost, podnikatel, firma).
Úraz elektrickým proudem	Náhodný výboj elektrického proudu na lidském těle.

D.8 Odpovědnost

Výrobce. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody a špatné fungování způsobené těmito přičinami:

- nedodržení pokynů v této příručce;
- opravy, které nejsou prováděny odborným způsobem, a výměny za díly odlišné od dílů uvedených v katalogu náhradních dílů (montáž a použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství může negativně ovlivnit provoz zařízení a zrušit originální záruku výrobce);
- operace prováděné nevyškoleným personálem;
- neoprávněné úpravy nebo postupy;
- chybějící, nedostatečná nebo nesprávná údržba;
- nesprávné použití zařízení;
- nepředvídatelné mimořádné události;
- použití zařízení neinformovanými a/nebo neškolenými pracovníky;
- zanedbání platných ustanovení v zemi použití o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví na pracovišti.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené svévolnými úpravami a přestavbami prováděnými uživatelem nebo zákazníkem.

Zaměstnavatel, správce pracoviště nebo servisní technik odpovídá za zjištění a výběr vhodných a odpovídajících osobních ochranných prostředků, které má nosit obsluhu v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti obsažené v této příručce, pokud se jedná o chyby v tisku nebo překladu.

Jakékoli dodatky k příručce k instalaci, použití a údržbě, kterou zákazník obdrží od výrobce, budou nedílnou součástí příručky, a proto musí být uloženy spolu s příručkou.

D.9 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Může být bezpečně uchováván, recyklován nebo spalován ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny takto:

PE	Polyetylen <ul style="list-style-type: none">• Vnější obal• Sáček s pokyny
PP	Polypropylen <ul style="list-style-type: none">• Popruhy• Horní obalové panely
PS	Polystyrenová pěna <ul style="list-style-type: none">• Rohové chrániče

Díly ze dřeva a lepenky je možné zlikvidovat podle platných předpisů v zemi, kde je zařízení používáno.

D.10 Vlastnosti personálu vyškoleného pro běžné používání zařízení

Zákazník musí zajistit, aby byl personál pro běžné používání zařízení dostatečně vyškolený a kvalifikovaný pro plnění daných povinností, a byl schopen zajistit svou vlastní bezpečnost i ochranu jiných osob.

Zákazník musí zajistit, aby jeho zaměstnanci pochopili obdržené pokyny a zejména pokyny týkající se hygiény práce a bezpečnosti při používání zařízení.

D.11 Vlastnosti pracovníků umožňující obsluhu u zařízení

Zákazník je zodpovědný za vyškolení pracovníků pověřených různými úkoly dle následujících bodů:

- pracovníci si musí přečíst a pochopit tuto příručku;
- musí dostat odpovídající školení a výcvik týkající se jejich povinností, aby je mohli bezpečně vykonávat;
- musí dostat zvláštní výcvik pro správné používání zařízení.

D.12 Obsluha vyškolená pro běžné používání zařízení

Musí mít nejméně:

- znalost technologie a konkrétní zkušenosti s provozem zařízení;
- odpovídající všeobecné základní vzdělání a technické znalosti pro přečtení a porozumění obsahu příručky včetně správné interpretace výkresů, značek a piktogramů;
- dostačné technické znalosti pro bezpečné plnění svých povinností uvedených v této příručce;
- znalost předpisů o hygieně a bezpečnosti práce.

V případě velké poruchy (např. zkraty, dráty vystupující ze svorkovnice, poruchy motoru, opotřebované opláštění kabelů atd.), musí obsluha pro běžné používání zařízení:

- okamžitě vypnout zařízení a odpojit všechny přívody (elektrická energie, plyn, voda).

E DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

E.1 Úvod

Doprava (tj. přemístění zařízení z jednoho místa na místo) a manipulace (tj. přesun na pracovištích) musí probíhat za použití speciálních a přiměřených prostředků.



UPOZORNĚNÍ

Zařízení smí přepravovat, manipulovat a skladovat pouze odborný personál, který musí mít:

- specifické technické školení a zkušenosti s používáním zdvihacích systémů;
- znalosti bezpečnostních předpisů a platných zákonů v příslušných odvětvích;
- znalost obecných bezpečnostních pravidel;
- osobní ochranné vybavení vhodné pro typ prováděného postupu;
- schopnost rozpozнат a zabránit možnému nebezpečí.

E.2 Doprava



UPOZORNĚNÍ

Před přesunem zařízení se ujistěte, že nosnost zdvihacího zařízení je vhodná pro jeho hmotnost.

Vzhledem k rozměru zařízení je možné během přepravy ukládat zařízení na sebe navzájem, a to ve shodě s požadavky uvedenými na štítku obalu.

Výrobce není za žádných okolností odpovědný za poškození během přepravy nebo poškození obalu.

E.3 Obsluha

Pro vykládání a skladování zařízení zajistěte vhodnou plochu s rovnou podlahou.

E.3.1 Postupy při manipulaci

Před zvedáním:

- Pošlete všechny pracovníky na bezpečné místo a nikomu nedovolte vstup do oblasti manipulace se spotřebičem;

Pro správné a bezpečné zvedání:

- použijte typ zařízení nevhodnější pro vlastnosti a kapacitu spotřebiče (např. elektrický paletový vozík nebo vysokozdvížný vozík);
- zakryjte všechny ostré hrany;
- Zkontrolujte vidlice a zdvihací postupy podle pokynů uvedených na obalu.

E.3.2 Přesouvání

Obsluha musí:

- Mít celkový výhled na cestu, kterou je třeba jet;
- v případě nebezpečných situací zastavte manévr.

E.3.3 Umístění nákladu

Před umístěním nákladu se ujistěte, že cesta je volná a podlaha rovná a unese náklad.

Další informace najeznete v kapitole Instalace.

E.4 Skladování

Zařízení a/nebo jeho části musí být skladovány a chráněny před vlhkem, na neagresivním místě, bez vibrací a při teplotě místnosti mezi 5°C a 50°C.

Místo, kde je zařízení uloženo, musí mít plochý povrch, aby se zabránilo deformaci zařízení nebo poškození opěrných nožiček.



UPOZORNĚNÍ

Neprovádějte úpravy dílů dodávaných se zařízením. Všechny chybějící nebo vadné součásti musí být nahrazeny originálními díly.

F INSTALAČNÍ SCHÉMATA

F.1 Rozměrové výkresy pro podlahové instalace




UPOZORNĚNÍ


Při instalaci s betonovým podstavcem musí být výklenek ve stěně nejméně 70 mm hluboký, ale nesmí přesahhnout 100 mm, aby bylo zajištěno, že zařízení má pevnou, dostačně větranou základnu.

Možnosti instalace na podlaze:


1. Na ocelový podstavec nebo nastavitelné nohy




2. Na betonový podstavec




3. U stěny na ocelový podstavec nebo nastavitelné nohy



4. U stěny na betonový podstavec



5. Zadními stranami k sobě




POZNÁMKA:

Vezměte prosím na vědomí, že všechny modely nejsou k dispozici v hloubkách znázorněných na schématu.

F.2 Schéma instalace a připojení

F.2.1 Indukční plotýnka







EI = Připojení k elektrické síti

EQ = Vyrovnávání potenciálů

A	B	C	D
800	710	668	585
850	760	718	635
900	810	768	685

E
400
500
800
1000



EI = Připojení k elektrické sítí




EQ = Vyrovnávání potenciálů

(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
800	710	668	585	500
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

H	I	J
800	580	644
1000	580	844



EI = Připojení k elektrické síti


EQ = Vyrovnávání potenciálů

A
850
900

B	C	D	E
400	200	300	/
500	300	/	200
800	600	240	230
1000	800	300	300

F.2.2 Celoplošná indukce

Celoplošná indukce na otevřené/uzavřené základně



EI = Připojení k elektrické sítí

EQ = Vyrovnávání potenciálů


(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

H	I	J
500	344	340
1000	844	580

Celoplošná indukce na vyhřívací skříni



EI = Připojení k elektrické sítí


EQ = Vyrovnávání potenciálů

(x)* = Ochranný panel

A	B	C	D	E
850	760	718	635	550
900	810	768	685	600

F	G
100	800
200	700

Celoplošná indukce na statické elektrické troubě



EI = Připojení k elektrické sítí

EQ = Vyrovnávání potenciálů

CWI = Připojení studené vody


HWI = Připojení horké vody

D = Čerpání



A	B	C	D	E	F
850	425	760	718	635	550
900	450	810	768	685	670

G	H
700	200
800	100


F.3 Přístup k vnitřním komponentům zařízení



Na elektrické statické troubě




Přístup k hlavnímu zdroji napájení pro spotřebiče na otevřeném oddíle nebo vyhřívací skříně.



G INSTALACE A MONTÁŽ

G.1 Typ zařízení



Při popisu našich zařízení rozlišujeme mezi špičkovými moduly **A**, základními moduly **B** a továrně montovanými jednotkami **C**. Špičkové a základní moduly lze sestavit dohromady nebo jako jednotlivé jednotky.

Zařízení musí být vždy instalováno v určeném místě podle příslušných schémat instalace a připojení (*F Instalační schéma*). Zařízení by mělo být připojeno k pevným kabelům.

Možnosti instalace:

1. **Montáž na stěnu** (není k dispozici pro všechny spotřebiče)

2. **Stojící u stěny**

- na nastavitelných nohách
- na ocelovém podstavci
- na betonovém podstavci

3. **Volně stojící**

- na nastavitelných nohách

- na ocelovém podstavci
- na betonovém podstavci

Zařízení jsou vhodná pro instalaci jako samostatná zařízení nebo jako skupina zařízení.

Mohou být umístěna volně v prostoru, bočně, na stěně nebo zadními stranami k sobě. Při instalaci vedle sebe jsou zařízení připojena ke kolejnicí.

Při instalaci na stěně se používají různé nástenné rámy.

Za posouzení/plán technicky správné ventilace je zodpovědný příslušný technik.

G.2 Vzdálenosti/stěny

Zařízení nesmí být instalováno na hořlavých stěnách. Pokud je zařízení instalováno u nábytku citlivého na teplotu nebo podobně, dodržujte bezpečnou vzdálenost přibližně 50 mm, nebo namontujte nějakou formu tepelného štítu.

Při instalaci jednotky v bezprostřední blízkosti stěn, příček, kuchyňských jednotek, dekorativních panelů atd. doporučujeme, aby byly buď vyrobeny z nehořlavých materiálů nebo potaženy/obloženy vhodnými nehořlavými materiály.

Musí být přísně dodrženy místní předpisy pro ochranu proti požáru.

G.3 Před instalací

V závislosti na vašem modelu si před instalací zařízení a jeho správným umístěním připravte následující:

- Upevňovací prvky, tj. vrtací otvory a hmoždinky. Dopravné poznámky najeznete v příslušných částech G.5 *Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku)*.
- Připravte vodní, plynové a elektrické přípojky a v případě potřeby nainstaluje uzavírací ventil.

G.4 Instalace na nožičkách nebo podstavci




G.4.1 Instalace

Přepravte zařízení na instalaci místo, viz E DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ.

Obal se odstranit až těsně před instalací jednotky. Nejprve odstraňte všechny boční a horní části obalu, stejně jako upevňovací prvky.

Jednotka musí zůstat na přepravní paletě až do konečného umístění.

G.4.2 Umístění na betonový podstavec



1. Přepravte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.

2. Odstraňte předem vyříznutou desku ve spodní části zařízení. (pro přístup, viz F Instalační schémata).

3. Zvedněte jednotku na jedné straně tak, aby všechny instalační přípojky byly uvnitř zařízení.

4. Opatrně spusťte zařízení dolů, a potom jej přemístěte do správné polohy. Nakonec odstraňte přepravní paletu.

5. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.




Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo. Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem. Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

G.4.3 Umístění na ocelovém podstavci nebo nastavitelných nožičkách



POZNÁMKA:

Při instalaci na ocelovém podstavci nebo nastavitelných nožičkách se vždy ujistěte, že jsou již připevněné k zařízení. K vyjmání jednotky z přepravní palety a jejímu umístění se nepoužívají žádné nástroje; vše, co potřebujete, je pracovní síla, a to dva až čtyři muži v závislosti na velikosti jednotky.



1. Přepravte zařízení na paletě až na místo instalace. Instalační přípojky, které vystupují z podlahy, by měly být co nejbliže ke straně přepravní palety.

2. Odstraňte předem vyříznutou desku ve spodní části zařízení. (pro přístup, viz F Instalační schémata).

3. Posuňte zařízení na přepravní paletě tak, aby všechny instalační přípojky ležely uvnitř zařízení.

4. Naklánějte zařízení, dokud nestojí na podlaze. Pak ho vepředu zvedněte a odstraňte přepravní paletu.

5. Opatrně spusťte zařízení dolů, a potom jej přemístěte do správné polohy.

6. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.

Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo. Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem. Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.


G.4.4 Připevnění nebo přizpůsobení podlaze (volitelné)

Pokud potřebujete zařízení připevnit k podlaze, je dodáváno s kompatibilními nastavitelnými nožičkami.

Doporučujeme nastavit nožičky tak, aby dosáhli pracovní výšky 900 mm. Vyrovnejte pomocí vodováhy.

Připevnění zařízení pomocí šroubů

Nožičky jsou vybaveny kovovými destičkami, které mohou být připevněny k podlaze pomocí šroubů.




G.5 Instalace ke stěně (pouze pro indukční plotýnku)

G.5.1 Příprava konzol

Než začnete, připravte montážní otvory ve stěně podle specifikací v montážním schématu.

1. Použijte dodávané hmoždinky **1** se závitovými kolíky **2**. Otvory musí mít průměr 18 mm [0,71"] a minimální hloubku 145 mm [5,71"].
2. Po vrtání očistěte otvor.
3. Namontujte podpěrný profil **3** s maticemi **4** a pružinovými podložkami **5**.
4. Nastavte výšku nosného profilu **3** a vyrovnejte pomocí vodováhy.




G.5.2 Připevnění a seřízení

G.5.2 Připevnění a seřízení

Zvedněte jednotku na připravený nosný profil a vyrovnejte ji pomocí vodováhy. Zkontrolujte výšku podle jiných zařízení.

Použijte seřizovací šrouby **6** pro svislé nastavení zařízení.


Nakonec utáhněte kotevní matice ve stěně **4** na točivý moment 80 Nm.



G.5.3 Umístění

K odebrání jednotky z přepravní palety a umístění na vybrané místo doporučujeme použít zdvižný vozík se stabilní polici.


Zvedání jednotky na ruční vozík musí být prováděno ručně, v závislosti na velikosti jednotky je třeba dva nebo více mužů.




1. Přepravte zařízení na přepravní paletě přímo před místo instalace.

Přivezte zvedací vozík co nejblíže k zařízení.

2. Opatrně zvedněte jednotku na polici **A** vozíku.



3. Odstraňte přepravní paletu.




4. Zdvihněte zařízení na zvedacím vozíku do správné výšky na připraveném místě na stěně.


5. Odstraňte vnější ochrannou fólii a kryty okrajů, dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povrchu zařízení.
Velmi pomalu stáhněte ochrannou fólii s povrchu z nerezavějící oceli; pozor na roztržení, aby na povrchu nezůstalo lepidlo. Případné zbytky lepidla odstraňte nekorozivním rozpouštědlem.
Potom místo důkladně opláchněte a vysušte.

G.6 Spojení více zařízení dohromady

① Demontujte spodní panel **A** uvolněním šroubů.




② Přislušte jednotky k sobě. Pomocí seřizovacích šroubů na nožičkách nastavte zařízení na stejnou výšku, a pak je vyrovnejte.
Sešroubujte zařízení na podstavci dohromady pomocí šroubu, podložky a matice **B**. Vratěte panel **A** a zašroubujte.




③ Pomocí pevného nástroje odstraňte matice **C** z připojovací kolejnice **D**. Vložte připojovací kolejnici **D** do mezery v horní části, a ujistěte se, že značení **E** směřuje dopředu.

Spojte zařízení zatlučením matic klavidem **C** do příslušného výřezu.



④ Utěsněte spoje silikonem s dlouhotrvajícím účinkem. Připevněte kolejnici **D** pomocí dodaných šroubů **F**.

Vložte háček na spodní stranu krytu **G** do oček ve spojovací kolejnici a posuňte kryt **G** dozadu, až se zarovná s přední stranou.






G.7 Boční panely a modely s podstavcem

Všechny boční panely jsou k dispozici ve dvou různých provedeních:

- Boční panel s přesahem 12,5 mm** pro individuální montáž na stěny.
- Boční kryt bez přesahu** k montáži na stranách s krytem.

Při sestavování namontujte na obložení jednotky ochranné desky. Desky vhodné pro váš typ instalace jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.


	Výška mm	Šířka mm	K dispozici pro hloubku zařízení (mm)		
			800	850	900
1 Boční panely pro nástěnnou instalaci	400			●	●
	700			●	●
	800			●	●
2 Podstavec nebo nerezový podstavec z nerezové oceli pro nástěnnou instalaci	100	300 – 2500	●	●	
	200	300 – 2500	●	●	●
3 Boční panely pro samostatně stojící zařízení	700		●	●	●
	800		●	●	
4 Panel podstavce nebo nerezový podstavec pro samostatně stojící zařízení	100	300 – 2500	●	●	
	200	300 – 2500	●	●	●
5 Boční panely pro zařízení zadními stranami k sobě	700		●	●	●
	800		●	●	
6 Panel podstavce nebo nerezový podstavec pro zařízení zadními stranami k sobě	100	300 – 2500	●	●	
	200	300 – 2500	●	●	●




G.8 Připevnění bočních panelů

G.8.1 Panely s 12,5 mm přesahem


- ① Připojte spojovací kolejnice **B** a **C** pomocí dodaných šroubů **A**. Zkontrolujte, zda značení na dílu **B** na kolejnici směruje dopředu.




- ② Nastavte boční panel **D** do jeho polohy. Vložte 5 háčků panelu **F** do otvorů **E**.



- ③ Vložte háčky na spodní části koncové lišty **G** do oček spojovací kolejnice.




- ④ Posuňte koncovou lištu **G** ve směru šipky, abyste ji zarovnali s přední částí.



G.8.2 Boční kryt bez přesahu

Boční kryt by měl být používán pouze jako uzavření proti stěně, výklenku a mezi zařízeními (pokud mají stejné rozměry). Standardní kryt je již předřezán a lze ho přizpůsobit zařízením podle levé/pravé strany.


- ① Zacvakněte 4 klecové matice **A** do vyhrazených otvorů na rámu.



- ② Připojte spojovací kolejnice **C** a **D** pomocí dodaných šroubů **B**.


Zkontrolujte, zda značení na dílu **C** na kolejnici směruje dopředu.

Nastavte boční panel **E** do jeho polohy.




- ③ Vložte háčky na spodní části koncové lišty **F** do oček spojovací kolejničky.

Připevněte stranu bočního krytu **E** pomocí dodaných 4 plochých šroubů.




- ④ Posuňte koncovou lištu **F** ve směru šípky, abyste ji zarovnali s přední částí.



G.8.3 Těsnění

Z hygienických důvodů nesmí proudit pod zařízením voda ani jiné kapaliny, utěsněte proto okolí spojů mezi zařízením a stěnou nebo podlahou trvale elastickým silikonem.



H ELEKTROINSTALACE

H.1 Přípojky plynu, elektřiny, vody a další přípojky (pokud jsou, v závislosti na zařízení a/nebo modelu)

- Jakoukoli instalaci nebo údržbu napájecího systému (plyn, elektřina, voda a/nebo pára, pokud jsou instalované) smí provádět pouze příslušný podnik nebo autorizovaný instalacní technik.
- Kód produktu naleznete na výrobním štítku zařízení.
- Viz schéma instalace pro typ a umístění přípojek zařízení.

H.2 Připojení k síti



VAROVÁNÍ

Práce na elektrických systémech smí provádět pouze odborný personál.

Před připojením se ujistěte, že:

- síťové napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku zařízení;
- připojení k elektrické sítí musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy;
- mezi silovým kabelem a elektrickým vedením je instalován diferenční teplotně magnetický spínač vhodný pro vstup uvedený na typovém štítku s mezou rozdílu kontaktů umožňující úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III a vyhovující platným předpisům.

Pro správnou velikost výpínače se řídte absorbovaným proudem uvedeným na typovém štítku zařízení.

- V případě lodní instalace: kolísání napětí nesmí být vyšší než $\pm 6\%$.

Systém musí být možné z důvodu údržby zablokovat v otevřené poloze, aby nedošlo k jeho neúmyslnému zapnutí.



DŮLEŽITÉ

V případě nedodržení bezpečnostních předpisů odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost.

Každý spotřebič má specifické schéma zapojení. Obsahuje technické specifikace (elektrické napětí, napětí, proud atd.).

Síťové napájení je připojeno kabelem instalovaným během montáže, který vychází přibližně 1,5 m z podlahy nebo stěny.

Schéma instalace a připojení (F Instalační schéma) ukazuje polohu hlavní svorkovnice. Chcete-li získat přístup k

připojovací svorce uvnitř spotřebiče, postupujte podle pokynů v části F.3 Přístup k vnitřním komponentům zařízení.

H.3 Napájecí kabel

Pokud není uvedeno jinak, naše spotřebiče nejsou vybaveny napájecím kablem. Instalační technik musí použít pružný kabel s parametry, které nejsou nižší než H05RN-F typ s gumovou izolací.



VAROVÁNÍ

Pokud je napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze specializovaný servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.

Síťovou šňůru AC připojte k hlavní svorkovnici pomocí odlehčovače kabelu podle schématu elektrického zapojení.


H.4 Potenciálové vyrovnání



Spotřebič musí být připojen k místu označenému na potenciálovém vyrovnávacím systému s minimálním průřezem vodiče 10 mm^2 .

Při instalaci více spotřebičů je spojte dohromady prostřednictvím potenciálového vyrovnání.

1. 6mm oko
2. Matice M6
3. Závitový šroub M6
4. Pružná podložka M6
5. Podložky M6



POZNÁMKA:

Potřebujete bezpotenciální kontakt k indikaci na externím schématu obvodu, zda je spotřebič zapnutý, nebo ne. Svorky jsou označeny 21 a 22.

I PŘIPOJENÍ DODÁVKY VODY



VAROVÁNÍ

Každá instalace musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem v souladu s F.2 *Schéma instalace a připojení*



DŮLEŽITÉ

- Zajistěte vždy přístup k potrubí v souladu s F.2 *Schéma instalace a připojení*.
- Připojte ohebné hadice s vnitřním závitem G 3/4 "s nainstalovaným uzavíracím ventilem k vodovodním trubkám vyčnívajícím z podlahy.

I.1 Připojení vody



DŮLEŽITÉ

Proveďte připojení vody podle odstavce A.10 *Připojení vody*.

Zařízení musí být napájeno pitnou vodou o tlaku 1,5 – 3 bar (150 – 300 kPa).




DŮLEŽITÉ

Pokud je tlak vody vyšší než stanovený, namontujte regulátor tlaku za účelem ochrany spotřebiče.

Pro správnou instalaci musí být přívodní potrubí vody připojeno k síti pomocí mechanického filtru a uzavíracího ventilu. Před připojením filtru nechte vytéct určité množství vody, abyste vycistili potrubí od veškerého odpadu.

I.2 Přívod pitné vody

Zařízení by mělo být připojeno k pevným vedením. Kovové instalační potrubí nesmí vyčnívat více než 100 mm z podlahy.



1. Odpovědnost Electrolux Professional
2. Odpovědnost specializovaného personálu

I.3 Ochrana proti zpětnému toku

K ochraně každého přívodu vody je nutné zařízení na ochranu proti zpětnému toku.



DŮLEŽITÉ

Na potrubí pro přívod vody namontujte jeden zpětný ventil dodávaný se zařízením.


J POKYNY K POUŽITÍ

J.1 Vlastnosti indukční plotýnky

J.1.1 Skleněný displej

Spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm jsou vybaveny skleněným displejem.

Pomocí ovládacích prvků zobrazíte příslušná nastavení na displeji.



1. Zap/Vyp

bliká, když je spotřebič zapnutý, zůstane svítit, pokud je detekována nádoba.

2. Digitální displej

ukazuje teplotu nebo nastavení tepla.

3. Výstražný trojúhelník

zůstává aktivní, dokud se vyskytuje chyba.

J.1.2 Ocelový displej

Spotřebiče s hloubkou 850 mm jsou vybaveny ocelovým displejem a kontrolkami.

- Zelená kontrolka

Zap/Vyp


rozsvítí se po zapnutí spotřebiče

- ČERVENÁ KONTROLKA

Zahřívání zapnuto/vypnuto

svítí až do dosažení provozní teploty

J.1.3 Hlavní komponenty indukční plotýnky



1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)

2. Indukční varná deska

3. Ovladače


4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče

J.2 Vlastnosti celoplošné indukce

J.2.1 Skleněný displej

Spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm jsou vybaveny skleněným displejem.

Pomocí ovládacích prvků zobrazíte příslušná nastavení na displeji.



1. Zap/Vyp

po zapnutí zůstane svítit

2. Digitální displej

ukazuje teplotu nebo nastavení tepla.

3. Indikační kontrolka

nemá žádnou funkci, zůstává vypnuta.

J.2.2 Ocelový displej

Spotřebiče s hloubkou 850 mm jsou vybaveny ocelovým displejem a kontrolkami.

- **Zelená kontrolka**

Zap/Vyp


rozsvítí se po zapnutí spotřebiče

- **ČERVENÁ KONTROLKA**

Zahřívání zapnuto/vypnuto

svítí až do dosažení provozní teploty

J.2.3 Hlavní komponenty celoplošné indukce na troubě



1. Směšovací kohout

2. Ochrana proti stříkancům (volitelná)

3. Indukční varná deska

4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče

5. Ovladače indukční varné desky


6. Regulace horního ohřevu

7. Regulace spodního ohřevu

8. Dveře trouby

9. Oddíl generátoru

J.2.4 Hlavní komponenty celoplošné indukce na vyhřívací skříně



1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)

2. Indukční varná deska

3. Ovladače indukční varné desky


4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče

5. Ovladače vyhřívací skříně

6. Dveře trouby

7. Oddíl generátoru

J.2.5 Hlavní komponenty celoplošné indukce na otevřeném oddílu



1. Ochrana proti stříkancům (volitelná)

2. Indukční varná deska

3. Ovladače indukční varné desky

4. Skleněný displej pouze pro 800 mm nebo 900 mm hluboké spotřebiče

5. Otevřená základna nebo základna s dveřmi

6. Oddíl generátoru

J.3 Použití indukčních sporáků

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Indukční sporáky jsou určeny k nepřímému vaření potravin v nádobách a nesmějí být použity k žádným jiným účelům.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.

Spotřebič má 2 nebo 4 topné zóny, které lze ovládat samostatně.

Polovinu indukčních zón můžete ovládat najednou - buď na jedné nebo na obou stranách.



UPOZORNĚNÍ

- U těchto indukčních spotřebičů vždy používejte vhodné hrnce a pánev, jinak mohou selhat nebo se poškodit. Viz J.8 *Výběr vhodné nádoby*.



VAROVÁNÍ

- Viz A.4 *Bezpečnostní informace k indukci*.


J.4 Při prvním použití

Vycistěte veškeré průmyslové ochranné mazivo ze všech částí zařízení a příslušenství.

Chcete-li správně provádět základní čištění, postupujte podle pokynů v části K *čištění*.

Pro troubu: před prvním použitím ji zahřejte na 220°C se zavřenými dveřmi po dobu jedné hodiny. Poté ji nechte zcela vychladnout s otevřenými dveřmi.

J.5 Ovladače teploty



○	Vyp
1 — 9	Úrovně ohřevu
□	Poloha topné zóny

J.6 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí:

Otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Vyberte si z 9 nastavení ohřevu.

Při zapnutí spotřebiče se rozsvítí kontrolka ○.

Vypnutí:

Ovladačem otočte na ○.

Všechna indukční zařízení mají ventilační systém, který pokračuje v chlazení generátorů i po vypnutí zařízení. Náhlé vypnutí větrání by mohlo způsobit přehřátí generátorů.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je k dispozici hlavní vypínač, viz J.10 *Hlavní vypínač (volitelné)*.

J.7 Použití varných zón

Indukční varný systém je vybaven systémem rozpoznávání nádoby.

Zařízení se zahřívá pouze nádobím.

Když se varná zóna zapne bez nádoby, zóna přejde do pohotovostního režimu a zůstane studená, dokud na ni nepostavíte vhodnou nádobu. Teprve pak se varná deska automaticky zahřeje na nastavenou úroveň.

Během vaření můžete změnit teplotu.

Po odstranění nádoby se varná zóna automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Indukční sporáky mají cívky pro každou varnou zónu, které se zapínají/vypínají samostatně pomocí technologie detekce nádoby. Každá cívka má snímač, který vypne spotřebič, jakmile se přehřeje.



VAROVÁNÍ

I přes funkci automatické detekce nádoby použijte ovladače k vypnutí každé varné zóny po vaření, abyste zabránili aktivaci varné zóny, pokud na ni něco náhodou spadne.



DŮLEŽITÉ

Po výpadku napájení během vaření zůstává varná zóna vypnutá. Není k dispozici žádné automatické zapnutí.

Detekce nádoby se znova spustí, až když nádobu odstraníte a znova postavíte.

J.8 Výběr vhodné nádoby

Indukční varný systém funguje s nádobím, jehož spodní materiál reaguje na proměnlivé magnetické pole vytvářené součástmi zařízení.

Použití nádobí s různými vlastnostmi má proto různé účinky.

Je proto možné, že dosažené výkony se budou měnit podle typu použitého nádobí.


Výrobce nabízí volitelné příslušenství (není součástí balení), které zaručuje nejvyšší výkon.

- Je vhodné používat nádoby speciálně určené pro indukci, zejména nádoby vícevrstvého typu.
- Používejte nádoby se dnem ze železa, železné desky, smaltované litiny, litiny, speciálních vícevrstvých kovů.
- Tento topný systém nefunguje s nevhodnými materiály; jsou to: nikl-chrom/ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, porcelán.
- Nádoby o průměru menším než cca. **12 cm [4,72"]** nejsou systémem rozpoznány; ohřev zůstane v pohotovostním režimu.
- Je také vhodné používat hrnce s maximálním průměrem **28 cm [11,02"]** za účelem dosažení maximální účinnosti ohřevu.
- Na spotřebiči nepoužívejte prázdné hrnce nebo pánev, protože mohou rychle dosáhnout velmi vysokých teplot.




UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte hrnce se spodky, které nejsou dokonale ploché, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti induktoru; teplota nemusí být správně změřena, a to poškozuje spotřebič.



Na varné desce Wok nikdy **nepoužívejte nádoby s plochými spodky, aby nedošlo k ohrožení funkčnosti induktoru:** teplota nemusí být správně změřena, a to poškozuje spotřebič.



POZNÁMKA:


Chcete-li získat maximální výkon spotřebiče, použijte nádoby wok navržené společností Electrolux Professional.

Pro více informací kontaktujte Electrolux Professional.

- Posun nádoby po sklokeramické desce způsobuje nerovnoměrné vedení tepla na jejím dnu, a tím přilepení jídla k části nádoby: nádoba musí vždy zůstat uprostřed varné zóny.
- Při zahřívání oleje nebo tuku sledujte nádobu neustále, protože tyto látky se mohou rychle přehřát a spálit.


Pro indukční plotýnky:

- Optimálního rovnoměrného ohřevu je dosaženo s nádobami vhodně vystředěnými na varnou zónu.
- Nikdy nestavte více než jednu nádobu na stejnou plochu.



Pro celoplošnou indukci:

- Konstrukce povrchu umožňuje určit umístění a polohu cívek a varných zón. Pokud je to možné, umístěte nádoby tak, aby byly symetrické k sekvenci cívek.



J.9 Samostatná skříň generátoru

Generátory jsou obvykle přímo pod varnou deskou.

S Swiss Finish kuchyňskými jednotkami nebo M2M speciálními provedeními jsou indukční generátory seskupeny do jedné nebo více generátorových skříní.

Pro zajištění stálého proudění čerstvého vzduchu mají dveře skříně generátoru průduchy s filtrem vzadu.



UPOZORNĚNÍ

- Ventilační otvory musí být neustále udržovány v čistotě. Před větracími otvory neukládejte žádné předměty.
- Skříň generátoru je z bezpečnostních důvodů uzamčena a smí být otevřena pouze oprávněnými osobami.

J.10 Hlavní vypínač (volitelné)

Toto zařízení má ventilační systém, který chrání elektronické komponenty před přehřátím.

V případě odpojení hlavního napájení nemůže tento větrací systém fungovat a dojde k vážnému poškození spotřebiče.



UPOZORNĚNÍ

Po vypnutí spotřebiče počkejte alespoň 30 minut, než vypnete hlavní vypínač.

J.11 Rady k vaření

Indukční sporáky vyžadují větší dohled než jiné spotřebiče.

- Nikdy nedovolte, aby se dva nebo více nádob po zapnutí dotýkaly horní části.
- Indukce má velmi nízkou setrvačnost při přenosu elektrické energie ze zdroje do jídla: pokud se změní energetická hodnota, dojde okamžitě k reakci v jidle.
- Ohřev je velmi rychlý: při max. výkonu dna prázdných nádob a pární dosahují přibližně 200°C [392°F].



DŮLEŽITÉ


Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k ohřívání nádobí.



VAROVÁNÍ


Při otvírání dveří trouby nebo vývodu páry odstupte, protože by mohla uniknout horká pára.

J.12.2 Funkce



1. Regulace horního ohřevu
2. Regulace spodního ohřevu
3. Dveře trouby

J.12.3 Ovladač



	Vyp
60°C — 300°C	Volba teploty

J.12.4 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí spotřebiče: otočte ovladač ve směru hodinových ručiček.

Pomocí horní regulace nastavte teplotu pro horní ohřev, pomocí spodní regulace pro spodní ohřev.

Můžete nastavit teplotu mezi 60°C a 300°C.

Kontrolka nad regulací se rozsvítí, dokud není dosaženo požadované teploty.

Vypnutí spotřebiče: otočte ovladač do polohy .

J.12.5 Smažení a pečení

Před vložením potraviny musíte troubu předehřát se zavřenými dveřmi.

- Nastavte teplotu pomocí regulace pro horní a spodní ohřev a počkejte, až zhasnou kontrolky.
- Zasuňte pečící plech nebo grilovací rošt obsahující potraviny do bočních lišť nebo jej umístěte přímo na dno trouby.
- Při pečení otevřejte dveře trouby co možná nejméně.
- Nikdy nezasunujte dva pečící plechy současně.



VAROVÁNÍ

Při vyjmání pečicích plechů nebo roštů a při manipulaci se západkou dveří vždy používejte ochranné rukavice. Tyto části spotřebiče mohou být velmi horké.

J.13 Vyhřívaná skřín

J.13.1 Použití

Zařízení je určen pro průmyslové použití vyškoleným personálem.

Vyhřívaná skřín smí být používána pouze pro svůj výslovně určený účel, tj. pro udržování teploty pokrmů.

Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení k ohřívání nebo vaření potravin.



DŮLEŽITÉ


Uvedené teploty se vztahují k teplotě ve spotřebiče, nikoli k teplotě nádobí uvnitř.



VAROVÁNÍ


Nádobí umístěné v horké skříně může být velmi horké. Používejte ochranné rukavice, abyste se nespálili. Viz A.2 Osobní ochranné prostředky.

J.13.2 Funkce



1. Dveře
2. Regulace teploty s indikátorem

J.13.3 Ovladač



	Vyp
30°C — 110°C	Volba teploty

J.13.4 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí spotřebiče: otočte ovladač ve směru hodinových ručiček.

Můžete nastavit teplotu mezi 30°C a 110°C.

Při zapnutí spotřebiče se rozsvítí kontrolka nad ovladačem.

Vypnutí spotřebiče: otočte ovladač do polohy .

J.14 Držadlo (volitelné)

Pro správnou montáž / demontáž držadla postupujte podle příslušných pokynů k instalaci.



UPOZORNĚNÍ

Pokud je držadlo součástí dodávky, neu-mištejte na něj více než 25 kg na metr konstrukce.

K ČIŠTĚNÍ

K.1 Úvod



VAROVÁNÍ

Před každým čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě.



VAROVÁNÍ

- S čištěním začněte až po vychladnutí zařízení.
- Nečistěte zařízení s hořlavými kapalinami.



UPOZORNĚNÍ

Na zařízení ani jeho součásti nestříkejte vysokotlakým čističem ani parním čističem; může to způsobit poruchu.

K.2 Čištění zařízení a příslušenství

Před použitím zařízení vyčistěte všechny vnitřní části i příslušenství vlažnou vodou a neutrálním saponátem nebo produkty, které jsou z více než 90 % biologicky rozložitelné (s cílem snížit emise znečišťujících látek do životního prostředí), potom důkladně opláchněte a osušte.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (např. trichlorethylen) ani brusné prášky.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte k čištění ocelové kartáče, drátěnky, měděné hadříky, pískové produkty a podobně.

Příslušenství jako koše a kontejnery se musí čistit mimo zařízení.

K.3 Plochy z nerezové oceli

Nerezová ocel odolává korozi a rzi, protože má pasivní vrstvu, která se vytváří při nárazu kyslíku na kovový povrch. K tomuto účelu je ve vzduchu dostatek kyslíku.

Pokud se tato pasivní vrstva fyzicky rozbije nebo poškodí chemickými látkami tak, že není schopna se sama regenerovat, může zkorodovat dokonce i tato nerezová ocel bez rzi.

Pasivní vrstvu lze možné vytvořit nebo regenerovat tím, že se ošetří běžnou vodou bohatou na kyslík.

Abraziva bez kyslíku, jako je kyselina chlorovodíková, chloridy a koncentrovaná koření, hořčice, octové esence, kostky koření a roztoky kuchyňské soli mohou v závislosti na koncentraci a teplotě vést k chemickému poškození nebo prasknutí pasivní vrstvy.

Extrémní rez (zelezné částice), vytvoření galvanických prvků a nedostatek kyslíku by mohly způsobit ještě větší škody.

Pokud je zařízení umístěno v prostředí s korozivními látkami (např. chlorem), doporučuje se nanést na čisté povrchy z nerezové oceli tenkou vrstvu vazelinu.



DŮLEŽITÉ

Udržujte nerezové povrchy stále čisté a ujistěte se, že jsou dobře větrané.

Řídte se prosím těmito pokyny:

- Odstraňujte z ocelových povrchů špínu, tuky a další zbytky z vaření pomocí vody se saponátem, s čisticím prostředkem nebo bez něho, hadříkem nebo houbičkou.
Po vyčištění povrchy důkladně osušte.
- V případě zašlé špíny, tuku nebo zbytků jídla použijte hadřík nebo houbičku, otřejte plochu ve směru saténové úpravy a často oplachujte.
Krouživý pohyb v kombinaci s částicemi nečistot na hadříku/houbičce může poškodit saténovou povrchovou úpravu.
- Kovové předměty mohou ocel znehodnotit nebo poškodit: poškozené plochy se snadněji špiní a jsou více vystaveny korozi.
- V případě potřeby obnovte saténovou povrchovou úpravu.
- Na díly z nerezové oceli nesmí delší dobu působit kyseliny, koření, soli apod. Korozi mohou podpořit dokonce i kyselé výparы, které vznikají při čištění dlaždicových povrchů.
Pracovní plochy oplachujte čistou vodou. To platí zejména po vaření brambor, těstovin nebo rýže ve slané vodě.

K.4 Zbarvené plochy

- Zbarvené plochy denně čistěte.
- K odstranění zbytků potravin a mastnoty používejte vodu se saponátem a hadříkem.
- Kovové předměty mohou ocel poškrábat nebo poškodit: poškozené plochy se snadněji špiní a jsou více vystaveny korozi.
- Na díly z nerezové oceli nesmí delší dobu působit kyseliny, koření, soli apod. Korozi mohou podpořit dokonce i kyselé výparы, které vznikají při čištění dlaždicových povrchů.

K.5 Povrchy zčernalé teplem

Vystavení vysokým teplotám může způsobit tvorbu tmavých skvrn.

Nejedná se o poškození a lze je odstranit postupem podle pokynů uvedených v odstavci K.3 *Plochy z nerezové oceli*.

K.6 Keramika – skleněné povrchy

- Sklokeramickou desku čistěte papírovým ubrouskem namočeným ve speciálním čisticím prostředku na sklo; opláchněte horní část a poté osušte čistým a suchým hadříkem.
- Nečistěte horní část, když je horká.

K.7 Indukční plochy

- Je zakázáno používat hliníkovou fólii v blízkosti indukčních zón: Na příslušné škody se nevtahuje záruka výrobce.
- Pokud si všimnete hliníkových fólií (i v malých kusech), okamžitě je odstraňte, aby nedošlo k poškození indukčního zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se voda nedostane do kontaktu s elektrickými součástmi: pronikání vody může způsobit zkrat a rozptyl, čímž dojde k vypnutí ochranných zařízení spotřebiče.

K.8 Indukční vzduchové filtry

- Zkontrolujte a vyčistěte filtr nejméně jednou měsíčně, aby nedošlo k porušení a poškození zařízení; tento postup musí provést autorizovaný technik.
- Čištění:
 - vyjměte filtr ze sedla;
 - je nutné ho důkladně vyprášit.
 - Pokud je filtr znečištěný tukem, umyjte ho odmašťovacím mýdlem, potom opláchněte a osušte;
 - po provedení postupu vraťte filtr zpět na své místo.
Pokud se filtr zhorší, je vhodné ho každé tři měsíce vyměnit.

K.9 Odvápnění



VAROVÁNÍ

Viz A.2 Osobní ochranné prostředky



DŮLEŽITÉ

Odstraňujte vrstvy vápence, tuku, škrobu a bílkovin pravidelným čištěním, abyste zabránili korozi.

- Zařízení se odvápňuje s roztokem 10% octa, 10% kyseliny fosforečné nebo vhodného roztoku pro odvápnění.
- Nikdy nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo jiné abrazivní materiály, které by mohly poškrábat povrch nerezové oceli.

K.10 Trouba

Nánosy spalin smyjte pomocí odmašťovacího čisticího prostředku. Odolné nečistoty odstraňte běžným čističem na trouby.


Rošty lze vyjmout a vyčistit samostatně.

Vyjmout roštů:

1. Odstraňte ocelovou spodní desku 1.
2. Zvedněte rošt 2 nahoru.

Instalace:

Instalaci proveďte v obráceném pořadí.





K.11 Vzduchový filtr (volitelné)

Odstraňte vzduchový filtr, je-li používán, nejméně jednou měsíčně zpod spodního předního panelu a očistěte jej vodou a čisticím prostředkem pro ruční mytí nádobí.



DŮLEŽITÉ

Nedodržení výše uvedených pokynů bude mít za následek neúčinnost filtru a může vést k poruše spotřebiče.



L ÚDRŽBA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS



VAROVÁNÍ

Viz "UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace".

L.1 Úvod



VAROVÁNÍ

Před zahájením servisních, opravárenských nebo údržbářských prací musí být zařízení odpojena od sítě, přívody plynu a vodovodní potrubí uzavřeny.

L.2 Intervaly údržby

Intervaly kontroly a údržby závisejí na skutečných provozních podmínkách zařízení a okolních podmínkách (výskyt prachu, vlhkosti apod.), proto nelze přesně stanovit časové intervaly. V každém případě se doporučuje pečlivá a pravidelná údržba zařízení, aby nedocházelo k přerušení provozu.

L.2.1 Preventivní údržba

Preventivní údržba snižuje prostoje a maximalizuje účinnost zařízení.

Servisní středisko může poskytnout poradenství ohledně nejlepšího plánu údržby, který má být zakoupen, na základě intenzity používání a stáří zařízení.

Doporučujeme uzavřít smlouvu o preventivní a plánované údržbě se servisním střediskem.

L.3 Informace pro údržbu

Během provozu, opravy a údržby se příslušní pracovníci nesmějí ničím rozptylovat a stresovat.

Neoprávněné osoby se nesmí k zařízením přiblížovat.

Na lodích na moři se servis nesmí provádět.

Varovná a informační upozornění, která jsou součástí zařízení, musí odborný personál i pracovníci zákaznického servisu dodržovat a nesmí se odstranit ani pozměnit.



DŮLEŽITÉ

- Opravy a údržba zařízení se musí provádět až po vychladnutí topných těles.
- Všechna interní elektrická vedení v zařízení a připojení k zemnímu kabelu jsou v souladu s příslušnými schématy zapojení a nesmějí být měněna.
Všechny kovové části, které na nich mají elektrické přípojky, musejí zůstat uzemněny.
Elektrické schéma zapojení se nachází uvnitř zařízení v plastové obálce.
- Po dokončení údržbářských a opravárenských prací musí servisní technik zkonto rovat, zda jsou všechny provozní režimy všech funkčních a bezpečnostních komponent v souladu s provozními pokyny.

L.4 Oprava a mimořádná údržba



POZNÁMKA:

Opravu a mimořádnou údržbu musí provádět specializovaný oprávněný personál, který může požádat výrobce o dodání servisní příručky.

L.5 Odstávky

Pokud nebude zařízení delší dobu používat, provedte následující opatření:

- Zavřete ventily nebo hlavní vypínače před zařízeními.
- Otřete důkladně všechny povrchy z nerezavějící oceli hadříkem navlhčeným v parafinovém oleji, abyste vytvořili ochranný film.
- Pravidelně větrajte prostor.
- Před opětovným použitím zařízení zkонтrolujte.
- U modelů s elektrickým ohřevem: Zapněte zařízení při minimální teplotě na dobu nejméně 45 minut; to umožní, aby se orosení/vlhkost nahromaděné do topných těles odpařily bez poškození prvků.
- Nedoporučujeme skladovat zařízení tam, kde může teplota klesnout pod 0°C.
- Zařízení důkladně vyčistěte a vysušte, aby nedošlo ke korozi.
- Vždy nechte otevřené zásuvky i dveře, abyste zajistili cirkulaci kyslíku.

M ODSTRANĚNÍ PORUCHY

M.1 Úvod

Tento seznam je jen stručný popis; podrobné informace naleznete v servisní příručce.

V případě, že žádné z níže uvedených opatření nevyřeší daný problém, nebo pokud dojde k chybě, která zde není popsána, odpojte zařízení od sítě (plyn, voda, elektrická energie) a okamžitě kontaktujte zákaznický servis společnosti Electrolux Professional.

M.2 Varování

Rozsvícení červené kontrolky a blikání zelené kontrolky mezi dvěma delšími světelnými fázemi vyžaduje nejprve zásah uživatele a v případě potřeby důkladnější kontrolu zákaznickým servisem (viz tabulka níže).

Zelená kontrolka

Počet krátkých bliknutí mezi dlouhými bliknutími označuje chybový kód.

Červená kontrolka

Svítí, dokud se vyskytuje chyba.

Každá varná zóna má vnitřní regulaci teploty, která se aktivuje před přehřátím, címž se snižuje výkon varné zóny.

- Pokud přehřátí přetrívá, varná zóna se dočasně vypne.
- Chlazení je rychlejší, pokud nádobu odeberete ze sklokeramické desky.
- Doporučujeme vypnout zónu ovládacím knoflíkem a chvíli počkat.

Po ochlazení lze varnou zónu znova zapnout otočením ovládacího knoflíku ○ na požadované nastavení.

M.3 Co dělat, když ...

Chybový kód (pro spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm)	Č. zelených kontrol led (pro spotřebiče s hloubkou 850 mm)	Varování/porucha	Příčina	Způsob řešení (uživatel)	Způsob řešení (servis péče o zákazníky)
E01	1	Nadměrná teplota varné zóny	Porucha/poškození teplotního senzoru	—	Vyměnit generátor
			Teplota zóny je příliš vysoká	Vypněte výkon zóny a restartujte po ochlazení zóny	—
			Nevhodný materiál nádoby	Použijte nádobu vyrobenou z vhodného materiálu	—
E02	2	žádná	—	—	—
E03	3	Snímač teploty IGBT na základní desce	Špinavé vzduchové filtry	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Vyčistěte vzduchové filtry.
			Zanesené chladicí potrubí		Zkontrolujte, zda vstup a výstup chladicího vzduchu není blokován.
			Nasávání horkého vzduchu z potrubí chladicího vzduchu		Zkontrolujte cestu chladicího vzduchu.
			Chladicí ventilátor je zablokováný nebo vadný		Vyčistěte chladicí ventilátor. Pokud problém přetravává, vyměňte indukční generátor.
			IGB senzor je ulomený nebo poškozený		Vyměňte indukční generátor.
E04	4	Chyba potenciometru	Odpojení mezi generátorem a ovladači.	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Zkontrolujte interní připojení.
			Potenciometr je vadný		Vyměňte potenciometr
E05	5	Porucha hlavní desky na +15V výstupu napájení	Porucha indukčního generátoru	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Vyměňte indukční generátor.
E06	6	Porucha chladicího systému	Chladicí ventilátor zablokováný	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Vyčistěte nebo vyměňte chladicí ventilátor.
E07	7	Senzor teploty varné zóny	Senzor teploty induktoru byl odpojen nebo přerušen	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Zkontrolujte senzor teploty induktoru, pokud funguje, vyměňte indukční generátor.
E08	8	žádná	—	—	—
E09	9	žádná	—	—	—
E10	10	Porucha napájecího obvodu hlavní desky	Chyba fázové relé	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Vyměňte indukční generátor.
E11	11	Senzor teploty zóny je mimo rozsah	Senzor je zkratovaný nebo klimatizační obvod nefunguje správně	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Zkontrolujte senzor teploty induktoru, pokud funguje, vyměňte indukční generátor.
E12	12	žádná	—	—	—
E13	13	Síťové napětí hlavní desky	Síťové napětí generátoru je nízké	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Zkontrolujte hlavní napájení.
E14	14	žádná	—	—	—
E15	15	Chyba mikroovladače hlavní desky	Porucha indukčního generátoru	Odpojte spotřebič od sítě a zavolejte servis péče o zákazníky.	Vyměňte indukční generátor.

Celoplošná Indukce

Chybový kód (pro spotřebiče s hloubkou 800 mm nebo 900 mm)	Č. zelených kontrolek led (pro spotřebiče s hloubkou 850 mm)	Varování/porucha	Příčina	Způsob řešení (uživatel)	Způsob řešení (servis péče o zákazníky)
		Zařízení nelze používat	Z místní sítě není napájení	Zapněte hlavní pojistku	
E_13			<ul style="list-style-type: none"> • Porucha přehřátí • Display • Ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> • Nechte vychladnout. • Vyčistěte/odblokujte větrací otvory. • Vyčistěte filtr. • Zajistěte proudění čistého vzduchu. • Pokud problém přetrvává, informujte servis péče o zákazníky. 	
Přívod vody					
	Do nádrže neteče voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Místní vodovodní kohout je zavřený. • Vypouštěcí kohout nádrže je blokován 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete vodovodní kohout. 		

M.3.1 Během vaření byly zjištěny závady.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatečný ohřev varné zóny	Nevhodný materiál nádoby	Použijte nádobu vyrobenou z vhodného materiálu
	Nadměrná teplota	Vypněte přístroj, nechte jej vychladnout a zkонтrolujte, zda nejsou filtry znečištěné
Bez ohřevu varné zóny	Dno hrnce široké méně než 12 cm	Použijte nádobu vhodné velikosti.
	Nadměrná teplota	Vypněte přístroj, nechte jej vychladnout a zkонтrolujte, zda nejsou filtry znečištěné
	Nevhodný materiál nádoby	Použijte nádobu vyrobenou z vhodného materiálu

N LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



VAROVÁNÍ

Viz "UPOZORNĚNÍ a bezpečnostní informace"

N.1 Postup demontáže zařízení

Před likvidací stroje se ujistěte, že jste pečlivě zkontrolovali jeho fyzický stav, a zejména všechny části konstrukce, které se mohou během likvidace rozpadnout nebo prasknout.

Jednotlivé díly zařízení musí být zlikvidovány různě podle jejich příslušných vlastností (např. kovů, olejů, tuků, plastů, pryže atd.).

V různých zemích jsou v platnosti různé předpisy, proto dodržujte ustanovení zákonů a příslušných orgánů v zemi, kde probíhá likvidace.

Obecně platí, že zařízení musí být odvezeno do specializovaného střediska pro sběr a likvidaci.

Demontujte zařízení, rozdělte díly podle jejich chemických vlastností; uvědomte si, že kompresor obsahuje mazací olej a chladicí kapalinu, které lze recyklovat, a že komponenty

chladničky patří do speciálního odpadu, přizpůsobitelného pro městský odpad.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.



POZNÁMKA:

Při sešrotování stroje se musí zničit také CE značení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

- Znehodnoťte zařízení (odříznutím napájecího kabelu).
- Vyjměte zásuvky a zámky.

CE

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28
CH - 6210 Sursee
www.electroluxprofessional.com